

# Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.



Référence : 6169 6169 11.12.23  
Réalisé par Jacques DESBUISSON  
Pour le compte de AXIMO

Date de réalisation : 20 décembre 2023 (Valable 6 mois)  
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :  
du 5 juillet 2019.

## REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien  
12 rue Camille Desmoulins  
59124 Escaudain

Référence(s) cadastrale(s):  
**BA0470**

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Vendeur  
**Maître Julien MARLIERE**



## SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

| Etat des Risques et Pollutions (ERP)   |   |                      |            |                |         |      |
|--|---|----------------------|------------|----------------|---------|------|
| Votre commune  |   |                      |            | Votre immeuble |         |      |
| Type   | Nature du risque                              | Etat de la procédure | Date       | Concerné       | Travaux | Réf. |
| SIS <sup>(1)</sup>   | Pollution des sols<br>FRICHE USINOR BAIL L... | approuvé             | 19/04/2019 | non            | -       | p.3  |
| SIS  | Pollution des sols                            | approuvé             | 19/04/2019 | non            | -       | p.4  |
| Zonage de sismicité : 3 - Modérée <sup>(2)</sup>                                       |   |                      |            | oui            | -       | -    |
| Zonage du potentiel radon : 2 - Faible avec facteur de transfert <sup>(3)</sup>        |   |                      |            | non            | -       | -    |
| Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de côte. |   |                      |            |                |         |      |

| Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) | Concerné | Détails                    |
|---|----------|----------------------------|
| Zonage du retrait-gonflement des argiles                        | Non      | Aléa Faible                |
| Plan d'Exposition au Bruit <sup>(4)</sup>                       | Non      | -                          |
| Basias, Basol, Icpé   | Oui      | 3 sites* à - de 500 mètres |

\*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Secteur d'Information sur les Sols.







(2) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

(3) Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

(4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : <https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb>

**Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.**

Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

| Etat des risques complémentaires (Géorisques)  |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| Risques  |   | Concerné   | Détails   |
| <br><b>Inondation</b>                                 | TRI : Territoire à Risque important d'Inondation          | <b>Oui</b> | <i>Présence d'un TRI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.</i>                      |
|  | AZI : Atlas des Zones Inondables                          | <b>Non</b> | -   |
|  | PAPI : Programmes d'actions de Prévention des Inondations | <b>Non</b> | -   |
|  | Remontées de nappes                                       | <b>Oui</b> | <i>Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres).</i> |
| <br><b>Installation nucléaire</b>                     |   | <b>Non</b> | -   |
| <br><b>Mouvement de terrain</b>                       |   | <b>Non</b> | -   |
| <br><b>Pollution des sols, des eaux ou de l'air</b> | BASOL : Sites pollués ou potentiellement pollués          | <b>Non</b> | -   |
|  | BASIAS : Sites industriels et activités de service        | <b>Oui</b> | <i>Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou plusieurs sites identifiés.</i>                         |
|  | ICPE : Installations industrielles                        | <b>Non</b> | -   |
| <br><b>Cavités souterraines</b>                     |   | <b>Non</b> | -   |
| <br><b>Canalisation TMD</b>                         |   | <b>Oui</b> | <i>Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 mètres autour d'une canalisation.</i>                          |

Source des données : <https://www.georisques.gouv.fr/>

## SOMMAIRE

|  |   |
|--|---|
| Synthèses.....   | 1 |
| Imprimé officiel.....  | 4 |
| Localisation sur cartographie des risques .....                    | 5 |
| Procédures ne concernant pas l'immeuble.....                       | 6 |
| Déclaration de sinistres indemnisés.....                           | 7 |
| Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions..... | 8 |
| Annexes.....   | 9 |

## État des Risques et Pollutions

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être joint en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire, de l'acte authentique ou du contrat de bail.

**Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)** Document réalisé le : 20/12/2023

Parcelle(s) : BA0470  
12 rue Camille Desmoulins 59124 Escaudain

### Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

|  |                                  |                              |   |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn | <b>prescrit</b>                  | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn | <b>appliqué par anticipation</b> | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn | <b>approuvé</b>                  | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Inondation <input type="checkbox"/>           | Crue torrentielle <input type="checkbox"/>      | Remontée de nappe <input type="checkbox"/> | Submersion marine <input type="checkbox"/> | Avalanche <input type="checkbox"/>           |
| Mouvement de terrain <input type="checkbox"/> | Mvt terrain-Sécheresse <input type="checkbox"/> | Séisme <input type="checkbox"/>            | Cyclone <input type="checkbox"/>           | Eruption volcanique <input type="checkbox"/> |
| Feu de forêt <input type="checkbox"/>         | autre <input type="checkbox"/>                  | <input type="text"/>                       |  |  |

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui  non   
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui  non

### Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

|  |                                  |                              |   |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm | <b>prescrit</b>                  | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm | <b>appliqué par anticipation</b> | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm | <b>approuvé</b>                  | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

|   |   |                                       |                                    |  |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Risque miniers <input type="checkbox"/>     | Affaissement <input type="checkbox"/>       | Effondrement <input type="checkbox"/> | Tassement <input type="checkbox"/> | Emission de gaz <input type="checkbox"/> |
| Pollution des sols <input type="checkbox"/> | Pollution des eaux <input type="checkbox"/> | autre <input type="checkbox"/>        | <input type="text"/>               |  |

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui  non   
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non

### Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRT]

|  |                 |                              |   |
|--|-----------------|------------------------------|---|
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt | <b>prescrit</b> | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt | <b>approuvé</b> | oui <input type="checkbox"/> | non <input checked="" type="checkbox"/> |

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

|  |  |   |  |                                     |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Risque Industriel <input type="checkbox"/> | Effet thermique <input type="checkbox"/> | Effet de surpression <input type="checkbox"/> | Effet toxique <input type="checkbox"/> | Projection <input type="checkbox"/> |
|--|--|---|--|-------------------------------------|

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non   
L'immeuble est situé en zone de prescription oui  non   
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non   
Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location\* oui  non

\*Information à compléter par le vendeur / bailleur, disponible auprès de la Préfecture

### Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité classée en :

|                                 |                                 |  |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| zone 1 <input type="checkbox"/> | zone 2 <input type="checkbox"/> | zone 3 <input checked="" type="checkbox"/> | zone 4 <input type="checkbox"/> | zone 5 <input type="checkbox"/> |
| Très faible                     | Faible                          | Modérée                                    | Moyenne                         | Forte                           |

### Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

L'immeuble se situe dans une zone à potentiel radon :

|                                 |  |                                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| zone 1 <input type="checkbox"/> | zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> | zone 3 <input type="checkbox"/> |
| Faible                          | Faible avec facteur de transfert           | Significatif                    |

### Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T (catastrophe naturelle, minière ou technologique)

L'immeuble a donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T\* oui  non

\*Information à compléter par le vendeur / bailleur

### Information relative à la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui  non   
Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral DCPI-BICPE/RS du 19/04/2019 portant création des SIS dans le département

### Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)

L'immeuble est situé sur une commune concernée par le recul du trait de côte et listée par décret oui  non   
L'immeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte identifiée par un document d'urbanisme :  
oui, à horizon d'exposition de 0 à 30 ans  oui, à horizon d'exposition de 30 à 100 ans  non  zonage indisponible   
L'immeuble est concerné par des prescriptions applicables à cette zone oui  non   
L'immeuble est concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser oui  non

\*Information à compléter par le vendeur / bailleur

### Parties concernées

|                  |                        |   |  |    |  |
|------------------|------------------------|---|--|----|--|
| <b>Vendeur</b>   | Maître Julien MARLIERE | à |  | le |  |
| <b>Acquéreur</b> |                        | à |  | le |  |

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

## Pollution des sols

SIS Pollution des sols, approuvé le 19/04/2019


## Non concerné\*

\* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques



La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.


Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

 Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

## Cartographies ne concernant pas l'immeuble

*Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :*

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 19/04/2019



## Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

### Arrêtés CATNAT sur la commune

| Risque  | Début      | Fin        | JO         | Indemnisé                |
|---|------------|------------|------------|--------------------------|
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue                         | 22/08/2011 | 23/08/2011 | 15/12/2011 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue<br>Mouvement de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 | <input type="checkbox"/> |
| Séisme  | 20/06/1995 | 20/06/1995 | 28/01/1996 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue                         | 07/07/1991 | 08/07/1991 | 03/04/1992 | <input type="checkbox"/> |

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : <https://www.georisques.gouv.fr/>

Préfecture : Lille - Nord  
Commune : Escaudain

**Adresse de l'immeuble :**  
12 rue Camille Desmoulins  
Parcelle(s) : BA0470  
59124 Escaudain  
France

Etabli le : \_\_\_\_\_

Vendeur : \_\_\_\_\_

Maître Julien MARLIERE

Acquéreur : \_\_\_\_\_

## Prescriptions de travaux

Aucune

---

## Documents de référence

Aucun

---

## Conclusions

L'Etat des Risques délivré par AXIMO en date du 20/12/2023 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 05/07/2019 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

---

## Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2019

> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du SIS Pollution des sols, approuvé le 19/04/2019
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismicité
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon

*A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.*





Liberté - Egalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## PRÉFET DU NORD

Direction  
départementale des  
territoires  
et de la mer du Nord

Service Sécurité  
Risques et Crises

### **Arrêté relatif à l'état des risques et pollutions des biens immobiliers situés sur la commune de Escaudain**

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 mars 2018, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2019 fixant la liste des communes du département du Nord concernées par l'obligation d'information sur les risques naturels, technologiques et miniers modifiant l'arrêté préfectoral du 15 février 2006 modifié par les arrêtés des 4 décembre 2007, 13 octobre 2008, 19 avril 2011, 24 juillet 2015 et 21 mars 2016 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 juin 2019 donnant délégation de signature à Monsieur Éric FISSE, directeur départemental des territoires et de la mer du Nord ;

Sur proposition du chef du service sécurité risques et crises.

### **ARRÊTE**

**Article 1<sup>er</sup>** – Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des locataires des biens immobiliers situés sur la commune de **Escaudain** sont consignés dans le dossier d'informations annexé au présent arrêté.

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en mairie de **Escaudain**, préfecture et sous-préfecture de Valenciennes et sur le site des services départementaux de l'État à l'adresse suivante :

<http://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers>

**Article 2** - L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à l'état des risques naturels, technologiques et miniers de biens immobiliers situés sur la commune de **Escaudain** est abrogé.

**Article 3** - Une copie du présent arrêté et de son annexe est adressée en mairie de **Escaudain** et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie de **Escaudain**.

**Article 4** - Le chef du service sécurité, risques et crises de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, le sous-préfet de Valenciennes, le maire de la commune de **Escaudain**, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.

Fait à Lille, le 5 juillet 2019  
Pour le préfet et par délégation


**Le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer**



**Eric FISSE**


□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05310



## Le zonage sismique sur ma commune

### Le zonage sismique de la France:



Les données de sismicité instrumentale et historique et des calculs de probabilité permettent d'aboutir à l'élaboration d'un zonage sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour un lieu donné, d'être exposé à des secousses telluriques.

Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la sismicité sur le territoire français et a permis d'établir la cartographie ci-contre qui découpe le territoire français en 5 zones de sismicité: **très faible, faible, modérée, moyenne, forte**. Les constructeurs s'appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des dispositions de constructions adaptées au degré d'exposition **au risque sismique**.

La réglementation distingue quatre catégories d'importance (selon leur utilisation et leur rôle dans la gestion de crise):

- I – bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée
- II – bâtiments de faible hauteur, habitations individuelles
- III – établissements recevant du public, établissements scolaires, logements sociaux
- IV – bâtiments indispensables à la sécurité civile et à la gestion de crise (hôpitaux, casernes de pompiers, préfectures ...)

| Pour les bâtiments neufs |  | 1               | 2          | 3                         | 4                      | 5 |
|--------------------------|--|-----------------|------------|---------------------------|------------------------|---|
| I                        |  | Aucune exigence |            |                           |                        |   |
| II                       |  | Aucune exigence |            | Règles CPMI-EC8 Zones 3/4 | Règles CPMI-EC8 Zone 5 |   |
|                          |  | Aucune exigence | Eurocode 8 |                           |                        |   |
| III                      |  | Aucune exigence | Eurocode 8 |                           |                        |   |
| IV                       |  | Aucune exigence | Eurocode 8 |                           |                        |   |

Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des travaux :

- en **zone 1**, aucune règle parasismique n'est imposée ;
- en **zone 2**, aucune règle parasismique n'est imposée sur les maisons individuelles et les petits bâtiments. Les règles de l'Eurocode 8 sont imposées pour les logements sociaux et les immeubles de grande taille ;
- en **zone 3 et 4**, des règles simplifiées appelées CPMI –EC8 zone 3/4 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles;
- en **zone 5**, des règles simplifiées appelées CPMI-EC8 zone 5 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles.


Pour connaître, votre zone de sismicité: <https://www.georisques.gouv.fr/> - rubrique « Connaître les risques près de chez moi »

Le moyen le plus sûr pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes parasismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Pour en savoir plus:

Qu'est-ce qu'un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? → <https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme>

Que faire en cas de séisme ? → <https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-protger/que-faire-en-cas-de-seisme>



**Zonage réglementaire**

Zones de sismicité


- Très faible
- Faible
- Modérée
- Moyenne
- Forte
- Limites communales

Contour communal IGN 2018  
Fond de carte mapitiler  
Données sismiques MTEIS 2010



## Le zonage radon sur ma commune

### Le zonage à potentiel radon des sols France métropolitaine



### Qu'est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans l'air, le sol, l'eau avec une concentration très variable d'un lieu à l'autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, porosité, ventilation...

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Par contre, dans les espaces clos comme les bâtiments, il peut s'accumuler et atteindre parfois des concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

La concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube d'air (Bq/m<sup>3</sup>) et le niveau moyen de radon dans l'habitat français est inférieur à 100 Bq/m<sup>3</sup>. Il existe néanmoins d'importantes disparités liées aux caractéristiques du sol, mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en matière d'aération et de chauffage.

### Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérigène certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

À long terme, l'inhalation du radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac, et on estime qu'environ 3000 décès par an lui sont imputables. Qui plus est, pour une même exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

### Comment connaître l'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaître son niveau d'exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l'agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)).

Il est recommandé d'avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bq/m<sup>3</sup>, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

### Comment réduire l'exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

- ✓ aérer quotidiennement son domicile par l'ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;
- ✓ ne pas obstruer les entrées et les sorties d'air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement ;
- ✓ veiller à l'entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.

Les travaux d'aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

- ✓ assurer l'étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux) ;
- ✓ améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

### Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol à émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minières...

Il ne permet pas de connaître la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d'émettre certaines recommandations selon son intensité.

### Recommandations pour un logement situé dans une commune à potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des pièces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre de détecteurs à placer dépend de la surface du bâtiment, avec a minima deux détecteurs à positionner de préférence dans le séjour et une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bq/m<sup>3</sup>, aucune action particulière n'apparaît aujourd'hui nécessaire, à l'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de l'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour, pas d'obstruction des systèmes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légèrement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont à réaliser à l'issue de la réalisation des travaux pour vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m<sup>3</sup>), il est fortement recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont à choisir et à adapter au bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent être mises en œuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de leur coût. À l'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des fenêtres...), il convient de s'assurer du maintien d'un taux de renouvellement de l'air suffisant et d'aérer quotidiennement son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaître l'évolution de sa situation.

### Pour en savoir plus – contacts utiles

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)  
Ministère de la santé et de la prévention : <https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon>  
Au niveau régional :  
ARS (santé, environnement) : [www.ars.sante.fr](http://www.ars.sante.fr)  
DREAL (logement) : <https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres>  
Informations sur le radon :  
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (risque, mesure) : [www.irsn.fr/radon](http://www.irsn.fr/radon)

## CERTIFICAT DE SURFACE D'UN BIEN IMMOBILIER

### A DESIGNATION DU BATIMENT

|   |   |
|---|---|
| Nature du bâtiment : <b>Maison individuelle</b> | Adresse : <b>12 rue Camille Desmoulins<br/>59124 ESCAUDAIN</b>              |
| Nombre de Pièces :                              | Bâtiment :  |
| Etage :   | Escalier :  |
| Numéro de lot :                                 | Porte :   |
| Référence Cadastre : <b>Section BA n°470</b>    | Propriété de: <b>6169<br/>12 Rue Camille Desmoulins<br/>59124 ESCAUDAIN</b> |
|   | Mission effectuée le : <b>11/12/2023</b>                                    |
|   | Date de l'ordre de mission : <b>05/12/2023</b>                              |
|   | N° Dossier : <b>6169 6169 11.12.23 C</b>                                    |

**Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à :**

**Total : 153,90 m<sup>2</sup>**

**(Cent cinquante-trois mètres carrés quatre-vingt-dix)**

Commentaires : Néant

### B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

| Pièce ou Local     | Etage | Surface                     | Commentaire |
|--------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Entrée             | RDC   | 9,94 m <sup>2</sup>         |             |
| Salle à Manger n°1 | RDC   | 16,35 m <sup>2</sup>        |             |
| Salon              | RDC   | 14,68 m <sup>2</sup>        |             |
| Dégagement n°1     | RDC   | 6,59 m <sup>2</sup>         |             |
| Arrière cuisine    | RDC   | 12,07 m <sup>2</sup>        |             |
| Salle à Manger n°2 | RDC   | 6,93 m <sup>2</sup>         |             |
| Cuisine            | RDC   | 9,01 m <sup>2</sup>         |             |
| Dégagement n°2     | RDC   | 1,37 m <sup>2</sup>         |             |
| WC                 | RDC   | 1,22 m <sup>2</sup>         |             |
| Dégagement n°3     | RDC   | 1,31 m <sup>2</sup>         |             |
| Salle de Bains     | RDC   | 3,44 m <sup>2</sup>         |             |
| Salle d'eau n°1    | RDC   | 5,05 m <sup>2</sup>         |             |
| Escalier n°1       | RDC   | 0,00 m <sup>2</sup>         | Non mesuré  |
| Palier n°1         | 1er   | 6,33 m <sup>2</sup>         |             |
| Escalier n°2       | 1er   | 0,00 m <sup>2</sup>         | Non mesuré  |
| Chambre n°1        | 1er   | 13,33 m <sup>2</sup>        |             |
| Salle d'eau n°2    | 1er   | 5,76 m <sup>2</sup>         |             |
| Chambre n°2        | 1er   | 13,61 m <sup>2</sup>        |             |
| Palier n°2         | 2ème  | 4,94 m <sup>2</sup>         |             |
| Dégagement n°4     | 2ème  | 0,83 m <sup>2</sup>         |             |
| Chambre n°3        | 2ème  | 7,96 m <sup>2</sup>         |             |
| Chambre n°4        | 2ème  | 7,11 m <sup>2</sup>         |             |
| Chambre n°5        | 2ème  | 6,07 m <sup>2</sup>         |             |
| Combles            | 3ème  | 0,00 m <sup>2</sup>         | Non mesuré  |
| <b>Total</b>       |       | <b>153,90 m<sup>2</sup></b> |             |

| Annexes & Dépendances | Etage  | Surface              | Commentaire       |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Descente cave         | RDC    | 0,00 m <sup>2</sup>  | Y compris placard |
| Cave n°1              | 1er SS | 12,88 m <sup>2</sup> |                   |
| Cave n°2              | 1er SS | 9,25 m <sup>2</sup>  |                   |

6169 6169 11.12.23 C

1/3

AXIMO Diagnostics  
237, rue Nationale - 59800 Lille

Sarl au capital de 12 000 €  
RCS Lille 491 206 751 00019

Téléphone 03 20 40 01 40  
Télécopie 03 20 99 06 32  
Mobile 06 32 92 03 02

TVA FR 484 912 067 51  
Responsabilité Professionnelle Axa  
Mail j.desbuisson@wanadoo.fr

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| Total |  | 22,13 m <sup>2</sup> |  |
|-------|--|----------------------|--|


La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AXIMO Diagnostics qu'à titre indicatif.

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

à LILLE, le 14/12/2023

**Le Technicien :**

victor DESBUISSON



**AXIMO DIAGNOSTICS**  
237, rue Nationale 59800 Lille  
RCS Lille 491 206 751


**Nom du responsable :**

DESBUISSON Jacques




## DOCUMENTS ANNEXES

### Croquis



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti**

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;  
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

| <b>A INFORMATIONS GENERALES</b>   |  |
|---|--|
| <b>A.1 DESIGNATION DU BATIMENT</b>  |  |
| Nature du bâtiment : <b>Maison individuelle</b>   | Escalier :   |
| Cat. du bâtiment : <b>Habitation (Maisons individuelles)</b>  | Bâtiment :   |
| Nombre de Locaux :  | Porte :  |
| Etage :   |  |
| Numéro de Lot :   | Propriété de: <b>6169</b>  |
| Référence Cadastrale : <b>Section BA n°470</b>  | <b>12 Rue Camille Desmoulins</b>   |
| Date du Permis de Construire : <b>1930</b>  | <b>59124 ESCAUDAIN</b>   |
| Adresse : <b>12 rue Camille Desmoulins</b>  |  |
| <b>59124 ESCAUDAIN</b>  |  |
| <b>A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>   |  |
| Nom : <b>Maître Julien MARLIERE</b>   | Documents fournis : <b>Néant</b>   |
| Adresse : <b>16 avenue des Dentellières</b>   |  |
| <b>59300 VALENCIENNES</b>   | Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>  |
| Qualité : <b>Liquidateur Judiciaire</b>   |  |
| <b>A.3 EXECUTION DE LA MISSION</b>  |  |
| <b>Rapport N° : 6169 6169 11.12.23 A</b>  | Date d'émission du rapport : <b>21/12/2023</b>   |
| <b>Le repérage a été réalisé le : 11/12/2023</b>  | Accompagnateur : <b>Aucun</b>  |
| Par : <b>DESBUISSON victor</b>  | Laboratoire d'Analyses : <b>ITGA</b>   |
| N° certificat de qualification : <b>CPDI2557</b>  | Adresse laboratoire : <b>Parc Edonia -Bâtiment R rue de la Terre Adélie 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX</b> |
| Date d'obtention : <b>19/12/2022</b>  | Numéro d'accréditation : <b>1-0913</b>   |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>I.CERT</b> | Organisme d'assurance professionnelle : <b>Groupe SATEC</b>  |
| Date de commande : <b>05/12/2023</b>  | Adresse assurance :  |
|   | N° de contrat d'assurance : <b>6794707604</b>  |
|   | Date de validité : <b>31/08/2024</b>   |
| <b>B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>   |  |
| Signature et Cachet de l'entreprise   | <b>Date d'établissement du rapport : Fait à LILLE le 21/12/2023</b>                                    |
|                      | <b>Cabinet : AXIMO Diagnostics</b>   |
|   | <b>Nom du responsable : DESBUISSON Jacques</b>   |
|   | <b>Nom du diagnostiqueur : DESBUISSON victor</b>   |

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

**C SOMMAIRE**

**INFORMATIONS GENERALES.....1**  
DESIGNATION DU BATIMENT .....1  
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....1  
EXECUTION DE LA MISSION .....1

**CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....1**

**SOMMAIRE .....2**

**CONCLUSION(S) .....3**  
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION.....4  
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....4

**PROGRAMME DE REPERAGE .....5**  
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....5  
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.1334-21).....5

**CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....6**

**RAPPORTS PRECEDENTS .....6**

**RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....6**  
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....7  
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....8  
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....11  
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....11  
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....11  
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE).....11  
COMMENTAIRES .....12

**ELEMENTS D'INFORMATION .....12**

**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....13**

**ANNEXE 2 – CROQUIS.....19**

**ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....20**

**ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....23**

**ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....30**

**ATTESTATION(S) .....32**

Amiante

## D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

| N° Local | Local           | Etage  | Elément               | Zone    | Matériau / Produit              | Liste | Critère(s) ayant permis de conclure | Etat de dégradation   | Photo   |
|----------|-----------------|--------|-----------------------|---------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 8        | Dégagement n°2  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |    |
| 9        | WC              | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |   |
| 10       | Dégagement n°3  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |  |
| 11       | Salle de Bains  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |  |
| 12       | Salle d'eau n°1 | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |  |
| 15       | Cave n°2        | 1er SS | Conduit de fluide n°1 | Plafond | Fibre ciment                    | B     | Jugement personnel                  | Matériaux non dégradé |  |

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

### ➔ Recommandation(s) au propriétaire

6169 6169 11.12.23 A

3/33

## EP - Evaluation périodique

| N° Local | Local           | Etage  | Elément               | Zone    | Matériau / Produit              |
|----------|-----------------|--------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| 8        | Dégagement n°2  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) |
| 9        | WC              | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) |
| 10       | Dégagement n°3  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) |
| 11       | Salle de Bains  | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) |
| 12       | Salle d'eau n°1 | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) |
| 15       | Cave n°2        | 1er SS | Conduit de fluide n°1 | Plafond | Fibre ciment                    |

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

| N° Local | Local         | Etage  | Elément               | Zone    | Matériau / Produit                                | Liste |
|----------|---------------|--------|-----------------------|---------|---|-------|
| 13       | Descente cave | RDC    | Conduit de fluide     | D       | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     |
| 14       | Cave n°1      | 1er SS | Plancher              | Sol     | Dalles de sol                                     | B     |
|          |               |        | Conduit de fluide     | Plafond | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     |
| 15       | Cave n°2      | 1er SS | Conduit de fluide n°2 | Plafond | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     |
| 17       | Palier n°1    | 1er    | Plancher              | Sol     | Dalles de sol                                     | B     |

### Liste des locaux non visités et justification

Aucun

### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

**E PROGRAMME DE REPERAGE**

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

**Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)**

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER |
|----------------------------------|
| Flocages                         |
| Calorifugeages                   |
| Faux plafonds                    |

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

**Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)**

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION   | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER   |
|--|--|
| <b>1. Parois verticales intérieures</b>  |  |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).<br>Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.<br>Enduits projetés, panneaux de cloisons.                    |
| <b>2. Planchers et plafonds</b>  |  |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.<br>Planchers.  | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.<br>Dalles de sol  |
| <b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>  |  |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)<br>Clapets/volets coupe-feu<br>Portes coupe-feu.<br>Vide-ordures.              | Conduits, enveloppes de calorifuges.<br>Clapets, volets, rebouchage.<br>Joints (tresses, bandes).<br>Conduits.   |
| <b>4. Eléments extérieurs</b>  |  |
| Toitures.<br>Bardages et façades légères.<br>Conduits en toiture et façade.  | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment),<br>bardeaux bitumineux.<br>Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).<br>Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. |

**F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE****Date du repérage : 11/12/2023**

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

**G RAPPORTS PRECEDENTS**

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

**H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE**

## LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage  | Visitée | Justification |
|----|---------------------------|--------|---------|---------------|
| 1  | Entrée                    | RDC    | OUI     |               |
| 2  | Salle à Manger n°1        | RDC    | OUI     |               |
| 3  | Salon                     | RDC    | OUI     |               |
| 4  | Dégagement n°1            | RDC    | OUI     |               |
| 5  | Arrière cuisine           | RDC    | OUI     |               |
| 6  | Salle à Manger n°2        | RDC    | OUI     |               |
| 7  | Cuisine                   | RDC    | OUI     |               |
| 8  | Dégagement n°2            | RDC    | OUI     |               |
| 9  | WC                        | RDC    | OUI     |               |
| 10 | Dégagement n°3            | RDC    | OUI     |               |
| 11 | Salle de Bains            | RDC    | OUI     |               |
| 12 | Salle d'eau n°1           | RDC    | OUI     |               |
| 13 | Descente cave             | RDC    | OUI     |               |
| 14 | Cave n°1                  | 1er SS | OUI     |               |
| 15 | Cave n°2                  | 1er SS | OUI     |               |
| 16 | Escalier n°1              | RDC    | OUI     |               |
| 17 | Palier n°1                | 1er    | OUI     |               |
| 18 | Escalier n°2              | 1er    | OUI     |               |
| 19 | Chambre n°1               | 1er    | OUI     |               |
| 20 | Salle d'eau n°2           | 1er    | OUI     |               |
| 21 | Chambre n°2               | 1er    | OUI     |               |
| 22 | Palier n°2                | 2ème   | OUI     |               |
| 23 | Dégagement n°4            | 2ème   | OUI     |               |
| 24 | Chambre n°3               | 2ème   | OUI     |               |
| 25 | Chambre n°4               | 2ème   | OUI     |               |
| 26 | Chambre n°5               | 2ème   | OUI     |               |
| 27 | Combles                   | 3ème   | OUI     |               |



## DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément  | Zone    | Revêtement            |
|----------|---------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|
| 1        | Entrée                    | RDC   | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Sol souple            |
| 2        | Salle à Manger n°1        | RDC   | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 3        | Salon                     | RDC   | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Sol souple            |
| 4        | Dégagement n°1            | RDC   | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Sol souple            |
| 5        | Arrière cuisine           | RDC   | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Sol souple            |
| 6        | Salle à Manger n°2        | RDC   | Mur      | A       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Carrelage             |
| 7        | Cuisine                   | RDC   | Mur      | A       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Carrelage             |
| 8        | Dégagement n°2            | RDC   | Mur      | A       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Fibre de verre  |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Carrelage             |
| 9        | WC                        | RDC   | Mur      | A       | Carrelage             |
|          |                           |       | Mur      | B       | Carrelage             |
|          |                           |       | Mur      | C       | Carrelage             |
|          |                           |       | Mur      | D       | Carrelage             |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Carrelage             |
| 10       | Dégagement n°3            | RDC   | Mur      | A       | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Mur      | B       | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Mur      | C       | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Mur      | D       | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Lambris PVC           |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Carrelage             |
| 11       | Salle de Bains            | RDC   | Mur      | A       | Lambris PVC           |

6169 6169 11.12.23 A

8/33

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage                 | Elément  | Zone          | Revêtement            |     |   |                       |
|----------|---------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------|-----|---|-----------------------|
|          |                           |                       | Mur      | B             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Carrelage             |     |   |                       |
| 12       | Salle d'eau n°1           | RDC                   | Mur      | A             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Lambris PVC           |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Béton                 |     |   |                       |
|          |                           |                       | 13       | Descente cave | RDC                   | Mur | A | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |                       |          |               |                       | Mur | B | Plâtre/Fibre de verre |
| Mur      | C                         | Plâtre/Fibre de verre |          |               |                       |     |   |                       |
| Mur      | D                         | Plâtre/Fibre de verre |          |               |                       |     |   |                       |
| Plafond  | Plafond                   | Plâtre/Peinture       |          |               |                       |     |   |                       |
| Plancher | Sol                       | Briques               |          |               |                       |     |   |                       |
| 14       | Cave n°1                  | 1er SS                | Mur      | A             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Voutain plâtre        |     |   |                       |
| 15       | Cave n°2                  | 1er SS                | Mur      | A             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Briques               |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Voutain plâtre        |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Béton                 |     |   |                       |
| 16       | Escalier n°1              | RDC                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Plâtre/Peinture       |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Bois                  |     |   |                       |
| 17       | Palier n°1                | 1er                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Plâtre/Peinture       |     |   |                       |
| 18       | Escalier n°2              | 1er                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Plâtre/Peinture       |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Bois                  |     |   |                       |
| 19       | Chambre n°1               | 1er                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Plâtre/Peinture       |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Parquet stratifié     |     |   |                       |
| 20       | Salle d'eau n°2           | 1er                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Plâtre/Peinture       |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plancher | Sol           | Sol souple            |     |   |                       |
| 21       | Chambre n°2               | 1er                   | Mur      | A             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | B             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | C             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Mur      | D             | Plâtre/Fibre de verre |     |   |                       |
|          |                           |                       | Plafond  | Plafond       | Dalles polystyrène    |     |   |                       |

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Étage | Élément  | Zone    | Revêtement            |
|----------|---------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 22       | Palier n°2                | 2ème  | Mur      | A       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | B       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | C       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Mur      | D       | Plâtre/Fibre de verre |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Sol souple            |
| 23       | Dégagement n°4            | 2ème  | Mur      | A       | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Peinture        |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 24       | Chambre n°3               | 2ème  | Mur      | A       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 25       | Chambre n°4               | 2ème  | Mur      | A       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 26       | Chambre n°5               | 2ème  | Mur      | A       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | B       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | C       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Mur      | D       | Placo/Tapisserie      |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Dalles polystyrène    |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Parquet stratifié     |
| 27       | Combles                   | 3ème  | Mur      | A       | Briques               |
|          |                           |       | Mur      | B       | Briques               |
|          |                           |       | Mur      | C       | Briques               |
|          |                           |       | Mur      | D       | Briques               |
|          |                           |       | Plafond  | Plafond | Laine minérale        |
|          |                           |       | Plancher | Sol     | Placo                 |

## LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage  | Elément               | Zone    | Matériau / Produit              | Liste | Présence | Critère(s) ayant permis de conclure | Etat de dégradation | Obligation / Préconisation |
|----------|---------------------------|--------|-----------------------|---------|---------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 8        | Dégagement n°2            | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |
| 9        | WC                        | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |
| 10       | Dégagement n°3            | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |
| 11       | Salle de Bains            | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |
| 12       | Salle d'eau n°1           | RDC    | Couverture            | Ext     | Fibre ciment (Plaques ondulées) | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |
| 15       | Cave n°2                  | 1er SS | Conduit de fluide n°1 | Plafond | Fibre ciment                    | B     | A        | Jugement personnel                  | MND                 | EP                         |

## LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

## LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage  | Elément               | Zone    | Matériau / Produit                                | Liste | Critère(s) ayant permis de conclure |
|----------|---------------------------|--------|-----------------------|---------|---|-------|-------------------------------------|
| 13       | Descente cave             | RDC    | Conduit de fluide     | D       | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     | Résultat d'analyse                  |
| 14       | Cave n°1                  | 1er SS | Plancher              | Sol     | Dalles de sol                                     | B     | Résultat d'analyse                  |
|          |                           |        | Conduit de fluide     | Plafond | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     | Résultat d'analyse                  |
| 15       | Cave n°2                  | 1er SS | Conduit de fluide n°2 | Plafond | Calorifugeage - Bourre/Carton Bitumé/Toile/Plâtre | A     | Résultat d'analyse                  |
| 17       | Palier n°1                | 1er    | Plancher              | Sol     | Dalles de sol                                     | B     | Résultat d'analyse                  |

## RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

| LEGENDE  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Présence</b>  | <b>A</b> : Amiante  | <b>N</b> : Non Amianté   | <b>a?</b> : Probabilité de présence d'Amiante             |
| <b>Etat de dégradation des Matériaux</b>   | <b>F, C, FP</b>   | <b>BE</b> : Bon état   | <b>DL</b> : Dégradations locales <b>ME</b> : Mauvais état |
|  | <b>Autres matériaux</b>   | <b>MND</b> : Matériau(x) non dégradé(s) <b>MD</b> : Matériau(x) dégradé(s) |   |
| <b>Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond</b><br>(résultat de la grille d'évaluation) | <b>1</b> Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation |  |   |
|  | <b>2</b> Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement        |  |   |
|  | <b>3</b> Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement            |  |   |
| <b>Recommandations des autres matériaux et produits.</b><br>(résultat de la grille d'évaluation)                   | <b>EP</b> Evaluation périodique   |  |   |
|  | <b>AC1</b> Action corrective de premier niveau                              |  |   |
|  | <b>AC2</b> Action corrective de second niveau                               |  |   |

| COMMENTAIRES |
|--------------|
| Néant        |

| « Evaluation périodique »  |
|--|
| <p>Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.</p> <p><b>Cette évaluation périodique consiste à :</b></p> <p><b>a)</b> contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;</p> <p><b>b)</b> rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.</p> |

## I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)

## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### ELEMENT : Couverture

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Nom du client</b>                      | <b>Numéro de dossier</b>   | <b>Pièce ou local</b>     |
| 6169                                      | 6169 6169 11.12.23         | RDC - Salle de Bains      |
| <b>Matériau</b>                           | <b>Date de prélèvement</b> | <b>Nom de l'opérateur</b> |
| Fibre ciment (Plaques ondulées)           |                            | DESBUISSON victor         |
| <b>Localisation</b>                       |                            | <b>Résultat</b>           |
| Couverture - Ext                          |                            | Présence d'amiante        |
| <b>Résultat de la grille d'évaluation</b> |                            |                           |
| Evaluation périodique                     |                            |                           |
| <b>Emplacement</b>                        |                            |                           |



### ELEMENT : Couverture

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Nom du client</b>                      | <b>Numéro de dossier</b>   | <b>Pièce ou local</b>     |
| 6169                                      | 6169 6169 11.12.23         | RDC - WC                  |
| <b>Matériau</b>                           | <b>Date de prélèvement</b> | <b>Nom de l'opérateur</b> |
| Fibre ciment (Plaques ondulées)           |                            | DESBUISSON victor         |
| <b>Localisation</b>                       |                            | <b>Résultat</b>           |
| Couverture - Ext                          |                            | Présence d'amiante        |
| <b>Résultat de la grille d'évaluation</b> |                            |                           |
| Evaluation périodique                     |                            |                           |
| <b>Emplacement</b>                        |                            |                           |



6169 6169 11.12.23 A

13/33

| ELEMENT : Couverture               |                     |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Pièce ou local       |
| 6169                               | 6169 6169 11.12.23  | RDC - Dégagement n°3 |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| Fibre ciment (Plaques ondulées)    |                     | DESBUISSON victor    |
| Localisation                       |                     | Résultat             |
| Couverture - Ext                   |                     | Présence d'amiante   |
| Résultat de la grille d'évaluation |                     |                      |
| Evaluation périodique              |                     |                      |
| Emplacement                        |                     |                      |



| ELEMENT : Couverture               |                     |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Pièce ou local       |
| 6169                               | 6169 6169 11.12.23  | RDC - Dégagement n°2 |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur   |
| Fibre ciment (Plaques ondulées)    |                     | DESBUISSON victor    |
| Localisation                       |                     | Résultat             |
| Couverture - Ext                   |                     | Présence d'amiante   |
| Résultat de la grille d'évaluation |                     |                      |
| Evaluation périodique              |                     |                      |
| Emplacement                        |                     |                      |




| <b>ELEMENT : Couverture</b>        |                     |                       |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nom du client                      | Numéro de dossier   | Pièce ou local        |
| 6169                               | 6169 6169 11.12.23  | RDC - Salle d'eau n°1 |
| Matériau                           | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur    |
| Fibre ciment (Plaques ondulées)    |                     | DESBUISSON victor     |
| Localisation                       |                     | Résultat              |
| Couverture - Ext                   |                     | Présence d'amiante    |
| Résultat de la grille d'évaluation |                     |                       |
| Evaluation périodique              |                     |                       |
| Emplacement                        |                     |                       |



| <b>ELEMENT : Conduit de fluide n°1</b> |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Nom du client                          | Numéro de dossier   | Pièce ou local     |
| 6169                                   | 6169 6169 11.12.23  | 1er SS - Cave n°2  |
| Matériau                               | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Fibre ciment                           |                     | DESBUISSON victor  |
| Localisation                           |                     | Résultat           |
| Conduit de fluide n°1 - Plafond        |                     | Présence d'amiante |
| Résultat de la grille d'évaluation     |                     |                    |
| Evaluation périodique                  |                     |                    |
| Emplacement                            |                     |                    |





| PRELEVEMENT : P001  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Nom du client   | Numéro de dossier   | Pièce ou local      |
| 6169  | 6169 6169 11.12.23  | 1er SS - Cave n°1   |
| Matériau  | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Dalles de sol   | 11/12/2023          | DESBUISSON victor   |
| Localisation  | Résultat            |                     |
| Plancher - Sol  | absence d'amiante   |                     |
| Emplacement   |                     |                     |
|    |                     |                     |
| PRELEVEMENT : P002  |                     |                     |
| Nom du client   | Numéro de dossier   | Pièce ou local      |
| 6169  | 6169 6169 11.12.23  | RDC - Descente cave |
| Matériau  | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur  |
| Calorifugeage - Bourre/Carton<br>Bitumé/Toile/Plâtre                                | 11/12/2023          | DESBUISSON victor   |
| Localisation  | Résultat            |                     |
| Conduit de fluide - D   | absence d'amiante   |                     |
| Emplacement   |                     |                     |
|  |                     |                     |

6169 6169 11.12.23 A

16/33

| PRELEVEMENT : P002                                   |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Nom du client  | Numéro de dossier   | Pièce ou local     |
| 6169   | 6169 6169 11.12.23  | 1er SS - Cave n°1  |
| Matériau   | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Calorifugeage - Bourre/Carton<br>Bitumé/Toile/Plâtre | 11/12/2023          | DESBUISSON victor  |
| Localisation   | Résultat            |                    |
| Conduit de fluide - Plafond                          | absence d'amiante   |                    |

### Emplacement



| PRELEVEMENT : P002                                   |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Nom du client  | Numéro de dossier   | Pièce ou local     |
| 6169   | 6169 6169 11.12.23  | 1er SS - Cave n°2  |
| Matériau   | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Calorifugeage - Bourre/Carton<br>Bitumé/Toile/Plâtre | 11/12/2023          | DESBUISSON victor  |
| Localisation   | Résultat            |                    |
| Conduit de fluide n°2 - Plafond                      | absence d'amiante   |                    |

### Emplacement



6169 6169 11.12.23 A

17/33


| PRELEVEMENT : P003   |                            |                           |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Nom du client</b> | <b>Numéro de dossier</b>   | <b>Pièce ou local</b>     |
| 6169                 | 6169 6169 11.12.23         | 1er - Palier n°1          |
| <b>Matériau</b>      | <b>Date de prélèvement</b> | <b>Nom de l'opérateur</b> |
| Dalles de sol        | 11/12/2023                 | DESBUISSON victor         |
| <b>Localisation</b>  | <b>Résultat</b>            |                           |
| Plancher - Sol       | absence d'amiante          |                           |
| Emplacement          |                            |                           |
|                      |                            |                           |

6169 6169 11.12.23 A

18/33

## ANNEXE 2 – CROQUIS

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL |                        |           |   |                         |  |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-------------------------|--|
| N° dossier :              | 6169 6169 11.12.23     |           |   | Adresse de l'immeuble : | 12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| N° planche :              | 1/1                    | Version : | 0 | Type :                  | Croquis                                      |
| Origine du plan :         | Cabinet de diagnostics |           |   | Bâtiment – Niveau :     | Croquis                                      |



Amiante

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonia  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT022312-17048 EN DATE DU 21/12/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

#### Client :

AXIMO DIAGNOSTICS  
M. Jacques DESBUISSON  
237 rue Nationale  
59800 LILLE

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0223-29964  
Echantillon ITGA : IT022312-17048  
Reçu au laboratoire le : 18/12/2023

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 6169 6169 11.12.23 A - 6169                               |
| Dossier client   | 12 RUE CAMILLE DESMOULINS - 59124 ESCAUDAIN - 6169        |
| Echantillon      | P001 - DALLES DE SOL - (1ER SS) CAVE N°1 - PLANCHER - SOL |
| Description ITGA | Revêtement cassant beige / Colle polymère avec poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                    | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Revêtement cassant beige + Colle polymère avec poussières non séparable | META (A) le 21/12/2023<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : HTL<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

6169 6169 11.12.23 A

20/33



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022312-17049 EN DATE DU 21/12/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

AXIMO DIAGNOSTICS  
M. Jacques DESBUISSON  
237 rue Nationale  
59800 LILLE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0223-29964  
Echantillon ITGA : IT022312-17049  
Reçu au laboratoire le : 18/12/2023

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 6169 6169 11.12.23 A - 6169   |
| Dossier client   | 12 RUE CAMILLE DESMOULINS - 59124 ESCAUDAIN - 6169  |
| Echantillon      | P002 - CALORIFUGEAGES - BOURRE/CARTON BITUME/TOILE/PLATRE - (1ER SS) CAVE N°1 - CONDUIT DE FLUIDE - PLAFOND |
| Description ITGA | Toile fibreuse blanche / Carton bitumé / Matériau fibreux multicolore                                       |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse                           | Résultat                   | Variété<br>d'amiante | Éléments analytiques  |
|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Carton bitumé + Matériau fibreux multicolore non séparable | MOLP + META (B) le 21/12/2023<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : MXP<br>(2) |

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

6169 6169 11.12.23 A

21/33

AXIMO Diagnostics  
237, rue Nationale - 59800 Lille

Téléphone 03 20 40 01 40  
Télécopie 03 20 99 06 32  
Mobile 06 32 92 03 02

Sarl au capital de 12 000 €  
RCS Lille 491 206 751 00019

TVA FR 484 912 067 51  
Responsabilité Professionnelle Axa  
Mail j.desbuisson@wanadoo.fr



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT D'ESSAI N° IT022312-17064 EN DATE DU 21/12/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

AXIMO DIAGNOSTICS  
M. Jacques DESBUISSON  
237 rue Nationale  
59800 LILLE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0223-29964  
Echantillon ITGA : IT022312-17064  
Reçu au laboratoire le : 18/12/2023

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 6169 6169 11.12.23 A - 6169  |
| Dossier client   | 12 RUE CAMILLE DESMOULINS - 59124 ESCAUDAIN - 6169                 |
| Echantillon      | P003 - DALLES DE SOL - (1ER) PALIER N°1 - PLANCHER - SOL           |
| Description ITGA | Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières |

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

| Fraction Analysée                       | Technique analytique<br>(Méthode de préparation<br>et date d'analyse)                    | Résultat                      | Variété<br>d'amiante | Eléments analytiques |
|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ Revêtement cassant beige              | META (A) le 21/12/2023<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non<br>détecté<br>(1) | ---                  | Analyste : HTL       |
| Colle polymère incolore avec poussières |  | Non analysé                   |                      |                      |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

6169 6169 11.12.23 A

22/33

AXIMO Diagnostics  
237, rue Nationale - 59800 Lille

Téléphone 03 20 40 01 40  
Télécopie 03 20 99 06 32  
Mobile 06 32 92 03 02

Sarl au capital de 12 000 €  
RCS Lille 491 206 751 00019

TVA FR 484 912 067 51  
Responsabilité Professionnelle Axa  
Mail j.desbuisson@wanadoo.fr

**ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS**

**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B**

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Conclusions possibles |   |
|-----------------------|---|
| EP                    | Evaluation périodique                       |
| AC1                   | Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau |
| AC2                   | Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau |

**« Evaluation périodique »**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**« Action corrective de premier niveau »**

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

**« Action corrective de second niveau »**

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | RDC   |
| Pièce ou zone homogène          | Dégagement n°2  |
| Elément                         | Couverture  |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment (Plaques ondulées)                                     |
| Repérage                        | Ext   |
| Destination déclarée du local   | Dégagement n°2  |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                     | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation           | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                     | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
|   |  |                                     |   |                        |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  |                                     | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                     | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  |                                     | Généralisée <input type="checkbox"/>  | AC2                    |

6169 6169 11.12.23 A

24/33

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | RDC   |
| Pièce ou zone homogène          | WC  |
| Elément                         | Couverture  |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment (Plaques ondulées)                                     |
| Repérage                        | Ext   |
| Destination déclarée du local   | WC  |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                      | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
|   |  |                                      |   |                        |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                |                                      | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  | Généralisée <input type="checkbox"/> |   | AC2                    |

6169 6169 11.12.23 A

25/33

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | RDC   |
| Pièce ou zone homogène          | Dégagement n°3  |
| Elément                         | Couverture  |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment (Plaques ondulées)                                     |
| Repérage                        | Ext   |
| Destination déclarée du local   | Dégagement n°3  |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                      | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
|   |  |                                      |   |                        |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                |                                      | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  | Généralisée <input type="checkbox"/> |   | AC2                    |

6169 6169 11.12.23 A

26/33

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | RDC   |
| Pièce ou zone homogène          | Salle de Bains  |
| Elément                         | Couverture  |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment (Plaques ondulées)                                     |
| Repérage                        | Ext   |
| Destination déclarée du local   | Salle de Bains  |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                      | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                |                                      | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  | Généralisée <input type="checkbox"/> |   | AC2                    |

6169 6169 11.12.23 A

27/33

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | RDC   |
| Pièce ou zone homogène          | Salle d'eau n°1   |
| Elément                         | Couverture  |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment (Plaques ondulées)                                     |
| Repérage                        | Ext   |
| Destination déclarée du local   | Salle d'eau n°1   |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                      | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
|   |  |                                      |   |                        |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                |                                      | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  | Généralisée <input type="checkbox"/> |   | AC2                    |

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |   |
|---------------------------------|---|
| N° de dossier                   | 6169 6169 11.12.23 A  |
| Date de l'évaluation            | 11/12/2023  |
| Bâtiment                        | Maison individuelle<br>12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN |
| Etage                           | 1er SS  |
| Pièce ou zone homogène          | Cave n°2  |
| Elément                         | Conduit de fluide n°1   |
| Matériau / Produit              | Fibre ciment  |
| Repérage                        | Plafond   |
| Destination déclarée du local   | Cave n°2  |
| Recommandation                  | Evaluation périodique   |

| Etat de conservation du matériau ou produit   |  |                                      | Risque de dégradation   |                        |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>  | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|   |  |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|   |  |                                      | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|   |  |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|   |  | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2   |                        |

6169 6169 11.12.23 A

29/33

**ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**

*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

**1. Informations générales****a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

**b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

**2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

**3. Recommandations générales de sécurité**

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de

travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## ATTESTATION(S)



### ATTESTATION D'ASSURANCE

**Responsabilité Civile Professionnelle**  
**Pour les Diagnostiqueurs immobiliers en application de l'article R 271-2 et suivants du code de la construction et de l'Habitation**  
 Nous soussignés, **AXA France IARD, 313 terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex**, attestons, que **Le Cabinet AXIMO DIAGNOSTICS, 237 Rue Nationale - 59800 LILLE** a souscrit pour son compte le contrat N°6794707604 de **300 000€ par sinistre et de 500 000€** par année d'assurance et **par cabinet** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités ci-dessous:

- Repérage amiante avant transaction, avant travaux, après travaux
- Dossier Technique Amiante (Art R1334-25 du Code de la Santé Publique)
- Repérage amiante avant démolition (Art R1334-27 du Code de la Santé Publique)
- Constat des risques d'exposition au plomb (CREP) et Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb par les peintures (DRIPP) (Art. L1334-5 à L1334-8-1, Art. R 1334-1 du Code de la Santé Publique)
- Mesurage et loi Carrez (Art.46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Article 4-1 (1) et 4-23 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Art. 78 de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009)
- Etat des risques naturels et technologiques (Art L125-5 et R 125-26 du code de l'environnement)
- Diagnostic et Audit de Performance Énergétique (Art. L134-1, Art. R134-1 à R134-5 du Code de l'environnement et décret n°2008-461 du 15 mai 2008)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité (Art. L134-7, Art. R134-10 à R134-14 du Code de la Construction et de l'Habitation)
- Etat de l'installation intérieure de gaz (Art. L 134-6, Art. R134-6 à R134-9 du Code de la Construction et de l'Habitation)
- Diagnostic d'Accessibilité handicaps
- Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés ou des assureurs
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites (Art. L133-6 et R133-1, R133-7 et R133-8 du Code de la construction et de l'habitation) et états parasitaires (champignons lignivores, insectes xylophages et parasites du bois)
- Diagnostic Technique Immobilier et logement décent (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, dite Loi SRU)
- Diagnostic radon
- Conformité aux normes de Surfaces et d'Habitabilité, PTZ (prêt à taux zéro) et prêts conventionnés
- Evaluation en valeur de marché
- Légionellose
- Sécurité piscine de particulier
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic et contrôle des assainissements individuel et collectif
- Millèmes de copropriété, et modificatifs d'état descriptif de division.
- Conseil en économie d'énergie
- Infiltrométrie
- Pose de détecteurs de fumée exclusivement sur bâtiments existants hors construction neuve.
- Vérification de la conformité de la réglementation thermique RT 2012 pour réaliser le diagnostic de performance énergétique dans le cas d'une maison individuelle ou accolée.
- Evaluation en déperdition thermique par thermographie infrarouge et infiltrométrie

Est acquise également au titre de toutes les activités la couverture de la Responsabilité Civile Exploitation à concurrence de 9.000.000 € par sinistre, par année et par société pour tous dommages confondus dont 1.200.000 € par **année** pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.

Les garanties sont acquises à l'Assuré sous réserve qu'il puisse justifier de toutes les qualifications nécessaires à l'exécution de ses activités.

Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'assureur en dehors des termes et limites précisées dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

La présente attestation qui ne peut engager la Compagnie en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère est valable, sous réserve du paiement de la prime jusqu'à la fin de l'année d'assurance en cours et, en tout état de cause, jusqu'à la date de suspension ou de résiliation éventuelle du contrat pendant ladite année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Levallois-Perret**, le 16 septembre 2023  
 4, place du 8 mai 1945  
 CS 90188  
 GROUPE SATEC – Immeuble Le Hub – 4 place du 8 mai 1945 – CS 90188  
 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX EDEX - TEL : 01 42 80 15 03 - FAX : 01 42 80 15 03  
 Tél. : 01 42 80 15 03 - Fax : 01 42 80 59 32  
 SAS au capital de 9 344 931,66 € - N° Orias 07000669  
 RCS Nanterre 784 395 725  
 TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70 784 395 725  
 nce Assurance - RCS Nanterre 784 395  
 orias.fr  
 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
 En cas de réclamation, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel ou adresser un mail à : [reclamations@groupe-satec.com](mailto:reclamations@groupe-satec.com).  
 TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70784395725

6169 6169 11.12.23 A

32/33

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2557 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DESBUISSON Victor**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Electricité          | Etat de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 27/12/2018 - Date d'expiration : 26/12/2023 |
| Energie sans mention | Energie sans mention<br>Date d'effet : 28/06/2023 - Date d'expiration : 27/06/2030                         |
| Gaz                  | Etat de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029        |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valide à partir du 28/06/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de redresse, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de redresse, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 20 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2003 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire




CPE DI FR 11 rev18

# DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n° : 2359E4411896R  
établi le : 13/12/2023  
valable jusqu'au : 12/12/2033



Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : [www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe](http://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe)



adresse : 12 rue Camille Desmoulins, 59124 ESCAUDAIN  
type de bien : Maison individuelle  
année de construction : 1930  
surface habitable : 153,9 m<sup>2</sup>  
propriétaire : 6169  
adresse : 12 Rue Camille Desmoulins, 59124 ESCAUDAIN

## Performance énergétique

\* Dont émissions de gaz à effet de serre.



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 8492 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 44000 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 2 621 € et 3 547 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

### Informations diagnostiqueur


**AXIMO Diagnostics**  
237, rue Nationale  
59800 LILLE  
diagnostiqueur :  
victor DESBUISSON

tel : 03.20.40.01.40  
email : [aximo.diags@gmail.com](mailto:aximo.diags@gmail.com)  
n° de certification : CPDI2557  
organisme de certification : I.CERT



À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page « Constats » de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr>).

### Schéma des déperditions de chaleur



### Performance de l'isolation



INSUFFISANTE

MOYENNE

BONNE

TRÈS BONNE

### Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture de fenêtres

### Confort d'été (hors climatisation)\*



INSUFFISANT



MOYEN



BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



toiture isolée



logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Equipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil

### Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique



système de chauffage au bois



réseau de chaleur vertueux

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

## Montants et consommations annuels d'énergie

| usage  | consommation d'énergie<br>(en kWh énergie primaire) |  | frais annuels d'énergie<br>(fourchette d'estimation*) | répartition des dépenses |
|--|---|--|---|--------------------------|
| chauffage                                      | gaz naturel   | 34932 (34932 éf)                       | Entre 2 126€ et 2 876€                                | 80%                      |
| eau chaude<br>sanitaire                        | gaz naturel   | 1858 (1858 éf)                         | Entre 395€ et 535€                                    | 16%                      |
|  | électrique  | 3630 (1578 éf)                         |   |                          |
| refroidissement                                |   |  |   | 0%                       |
| éclairage                                      | électrique  | 669 (291 éf)                           | Entre 52€ et 70€                                      | 2%                       |
| auxiliaires                                    | électrique  | 627 (273 éf)                           | Entre 48€ et 66€                                      | 2%                       |
| <b>énergie totale pour les usages recensés</b> |   | <b>41 716 kWh</b><br>(38 932 kWh é.f.) | Entre 2 621€ et 3 547€ par an                         |                          |

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 133,24l par jour.

é.f. → énergie finale


\* Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



**Température recommandée en hiver → 19°C**

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -20% sur votre facture **soit -500 € par an**

**astuces** (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)


- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



**Si climatisation, température recommandée en été → 28°C**

**astuces**

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



**Consommation recommandée → 133,24l /jour d'eau chaude à 40°C**

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40l.

55l consommés en moins par jour, c'est en moyenne -17% sur votre facture **soit -80 € par an**

**astuces**







- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.







En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : [france-renov.gouv.fr](http://france-renov.gouv.fr)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

## Vue d'ensemble du logement


|  | description  | isolation           |
|--|--|---------------------|
|  <b>murs</b>               | Mur Ouest Briques pleines simples donnant sur Extérieur, non isolé<br>Mur Nord Briques pleines simples donnant sur Extérieur, non isolé<br>Mur 2 Nord Briques pleines simples donnant sur Extérieur, isolé   | <b>insuffisante</b> |
|  <b>plancher bas</b>       | Plancher 2 Inconnu donnant sur Terre-plein, non isolé<br>Plancher 1 Voutains en brique ou moellons donnant sur Sous-sol non chauffé, non isolé   | <b>moyenne</b>      |
|  <b>toiture / plafond</b>  | Plafond sur Terrasse RDC Plaques de plâtre donnant sur Terrasse, non isolé   | <b>insuffisante</b> |
|  <b>toiture / plafond</b>  | Plafond sur CP rdc Plaques de plâtre donnant sur Combles perdus, non isolé<br>Plafond sur CP N+3 Plaques de plâtre donnant sur Combles perdus, isolé   | <b>insuffisante</b> |
|  <b>toiture / plafond</b>  | Plafond sur ext Combles aménagés sous rampants donnant sur Extérieur, isolé  | <b>insuffisante</b> |
|  <b>portes et fenêtres</b> | Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm) avec Fermeture<br>Fenêtres coulissantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm) avec Fermeture<br>Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm) avec Fermeture<br>Fenêtres battantes, Menuiserie Bois - double vitrage horizontal (e = 16 mm)<br>brique de verre creuse<br>Porte PVC Vitrée double vitrage | <b>moyenne</b>      |

## Vue d'ensemble des équipements

|   | description  |
|---|--|
|  <b>chauffage</b>            | Chaudière classique Gaz naturel, installation en 1990, individuel sur Radiateur  |
|  <b>eau chaude sanitaire</b> | Chaudière classique Gaz naturel installation en 1990, individuel, production instantanée.<br>Chauffe-eau vertical Electrique installation en 2000, individuel, production par accumulation |
|  <b>ventilation</b>          | Ventilation par ouverture de fenêtres  |
|  <b>pilotage</b>             | Chaudière classique :<br>Radiateur : robinets thermostatique, sans régulation pièce par pièce, absence d'équipements d'intermittence   |

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

|   | type d'entretien  |
|---|---|
|  <b>isolation</b> | Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel |

## Recommandations d'amélioration de la performance








Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

## Les travaux essentiels montant estimé : 5393 à 14272 €

| lot   | description   | performance recommandée              |
|---|---|--------------------------------------|
|  murs   | Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :<br>Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima : $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation<br>Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. | $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
|  murs | Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :<br>Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima : $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation<br>Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. | $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
|  murs | Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :<br>Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima : $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation<br>Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. | $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
|  murs | Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :<br>Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima : $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation<br>Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. | $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
|  murs | Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :<br>Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima : $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation<br>Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. | $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |



murs

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :  
Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima :  $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de  $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau.

 $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ 

murs

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :  
Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima :  $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de  $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau.

 $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ 

murs

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :  
Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima :  $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de  $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau.

 $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ 

murs

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :  
Isolation des murs par l'intérieur. Les performances thermiques minimales à respecter sont en fonction du type de paroi opaque et à la zone climatique. Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose à minima :  $R \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour tout type d'isolation. En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de  $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau.

 $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ 

toiture et combles

Isolation des toitures terrasse : L'isolation des toitures terrasse devrait permettre d'atteindre une résistance thermique minimal au moins égale à  $3.3 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$ . Une toiture terrasse ne doit pas être isolée par l'intérieur, elle doit toujours l'être par l'extérieur.

 $R = 3.3 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$ 

toiture et combles

Isolation du plancher des combles perdus : L'isolation des faux combles, des cloisons de redressement, des pignons aveugles et des combles perdus ne doit jamais être négligée. La résistance thermique minimale R de l'ensemble paroi + isolant devra atteindre  $4.8 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

 $R = 4.8 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 

Ne pas négliger l'isolation des faux combles, des cloisons de redressement et des combles perdus. Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm pour la ventilation de la charpente



ventilation

Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC Hygroréglable type B

2

## Les travaux à envisager

montant estimé : 21000 à 31000 €

lot

description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau : Installation d'une pompe à chaleur air / eau





**eau chaude sanitaire**


PAC thermodynamique ECS : Installation d'une pompe à chaleur thermodynamique dédiée à la production d'eau chaude sanitaire

**Commentaire:**


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre



Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

[france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr](https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr)

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

[france-renov.gouv.fr/aides](https://france-renov.gouv.fr/aides)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des « passoires énergétiques » d'ici 2028.

## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée ([diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr](http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr)).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.CERT

Référence du logiciel validé : **AnalysImmo DPE 2021 4.1.1**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Référence du DPE : **2359E4411896R**

Néant

Invariant fiscal du logement :

Référence de la parcelle cadastrale : **Section BA n°470-**

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**

Date de visite du bien : **11/12/2023**

### Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Valeurs utilisées par défauts en l'absence de justificatifs






Certains vitrages sont cassés

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est

sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.








































"Il est possible que des écarts soient constatés entre les consommations réelles et celles du présent diagnostic (estimées) en raison de :

- La variation des tarifs des énergies et abonnements
- Les variations climatiques d'une année à l'autre
- Les habitudes de vie et de chauffage des occupants et des avoisinants








































| donnée d'entrée               | origine de la donnée  | valeur renseignée   |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Département                   |   | 59 - Nord           |
| Altitude                      |  donnée en ligne     | 41                  |
| Type de bien                  |  observée ou mesurée | Maison Individuelle |
| Année de construction         |  valeur estimée      | 1930                |
| Surface habitable du logement |  observée ou mesurée | 153,9               |
| Nombre de niveaux du logement |  observée ou mesurée | 3                   |
| Hauteur moyenne sous plafond  |  observée ou mesurée | 2,7                 |

| donnée d'entrée | origine de la donnée                    | valeur renseignée   |                         |
|-----------------|---|---|-------------------------|
| Mur Ouest       | Surface                                 |  observée ou mesurée | 26,15 m <sup>2</sup>    |
|                 | Matériau mur                            |  observée ou mesurée | Briques pleines simples |
|                 | Epaisseur mur                           |  observée ou mesurée | 34 cm                   |
|                 | Isolation : oui / non / inconnue        |  observée ou mesurée | Non                     |
|                 | Bâtiment construit en matériaux anciens |  observée ou mesurée | Non                     |
|                 | Inertie                                 |  observée ou mesurée | Légère                  |






































## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                         | origine de la donnée                    |   | valeur renseignée   |
|---|---|---|---|
| <b>Mur Nord</b>                         | Doublage                                |  observée ou mesurée   | absence de doublage   |
|   | Surface                                 |  observée ou mesurée   | 26 m <sup>2</sup>   |
|   | Matériau mur                            |  observée ou mesurée   | Briques pleines simples   |
|   | Epaisseur mur                           |  observée ou mesurée   | 34 cm   |
|   | Isolation : oui / non / inconnue        |  observée ou mesurée   | Non   |
|   | Bâtiment construit en matériaux anciens |  observée ou mesurée   | Non   |
|   | Inertie                                 |  observée ou mesurée   | Légère  |
|   | Doublage                                |  observée ou mesurée   | absence de doublage   |
| <b>Mur Sud</b>                          | Surface                                 |  observée ou mesurée   | 6,27 m <sup>2</sup>   |
|   | Matériau mur                            |  observée ou mesurée   | Blocs de béton creux  |
|   | Epaisseur mur                           |  observée ou mesurée   | 20 cm   |
|   | Isolation : oui / non / inconnue        |  observée ou mesurée   | Oui   |
|   | Epaisseur isolant                       |  observée ou mesurée   | 3 cm  |
|   | Bâtiment construit en matériaux anciens |  observée ou mesurée   | Non   |
|   | Inertie                                 |  observée ou mesurée   | Légère  |
|   | Doublage                                |  observée ou mesurée | absence de doublage   |
| <b>Mur Est</b>                          | Surface                                 |  observée ou mesurée | 0,94 m <sup>2</sup>   |
|   | Matériau mur                            |  observée ou mesurée | Blocs de béton creux  |
|   | Epaisseur mur                           |  observée ou mesurée | 20 cm   |
|   | Isolation : oui / non / inconnue        |  observée ou mesurée | Oui   |
|   | Epaisseur isolant                       |  observée ou mesurée | 3 cm  |
|   | Bâtiment construit en matériaux anciens |  observée ou mesurée | Non   |
|   | Inertie                                 |  observée ou mesurée | Légère  |
|   | Doublage                                |  observée ou mesurée | absence de doublage   |
| <b>Mur 2 Sud</b>                        | Surface                                 |  observée ou mesurée | 0,43 m <sup>2</sup>   |
|   | Matériau mur                            |  observée ou mesurée | Briques pleines simples   |
|   | Epaisseur mur                           |  observée ou mesurée | 23 cm   |
|   | Isolation : oui / non / inconnue        |  observée ou mesurée | Non   |
|   | Bâtiment construit en matériaux anciens |  observée ou mesurée | Non   |
|   | Inertie                                 |  observée ou mesurée | Légère  |
|   | Doublage                                |  observée ou mesurée | absence de doublage   |
|   | <b>Mur 3 Sud</b>                        | Surface   |  observée ou mesurée |
| Matériau mur                            |   |  observée ou mesurée | Briques pleines simples   |
| Epaisseur mur                           |   |  observée ou mesurée | 23 cm   |
| Isolation : oui / non / inconnue        |   |  observée ou mesurée | Oui   |
| Epaisseur isolant                       |   |  observée ou mesurée | 3 cm  |
| Bâtiment construit en matériaux anciens |   |  observée ou mesurée | Non   |
| Inertie                                 |   |  observée ou mesurée | Légère  |
| Doublage                                |   |  observée ou mesurée | absence de doublage   |

## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                  | origine de la donnée                           |   | valeur renseignée   |
|----------------------------------|--|---|---|
| <b>Mur 2 Est</b>                 | Surface  |  observée ou mesurée   | 4,99 m <sup>2</sup>   |
|                                  | Matériau mur                                   |  observée ou mesurée   | Briques pleines simples   |
|                                  | Epaisseur mur                                  |  observée ou mesurée   | 23 cm   |
|                                  | Isolation : oui / non / inconnue               |  observée ou mesurée   | Oui   |
|                                  | Epaisseur isolant                              |  observée ou mesurée   | 3 cm  |
|                                  | Bâtiment construit en matériaux anciens        |  observée ou mesurée   | Non   |
|                                  | Inertie  |  observée ou mesurée   | Légère  |
|                                  | Doublage                                       |  observée ou mesurée   | absence de doublage   |
| <b>Mur 2 Nord</b>                | Surface  |  observée ou mesurée   | 18,58 m <sup>2</sup>  |
|                                  | Matériau mur                                   |  observée ou mesurée   | Briques pleines simples   |
|                                  | Epaisseur mur                                  |  observée ou mesurée   | 23 cm   |
|                                  | Isolation : oui / non / inconnue               |  observée ou mesurée   | Oui   |
|                                  | Epaisseur isolant                              |  observée ou mesurée   | 3 cm  |
|                                  | Bâtiment construit en matériaux anciens        |  observée ou mesurée   | Non   |
|                                  | Inertie  |  observée ou mesurée  | Légère  |
|                                  | Doublage                                       |  observée ou mesurée | absence de doublage   |
| <b>Mur 3 Est</b>                 | Surface  |  observée ou mesurée | 16,88 m <sup>2</sup>  |
|                                  | Matériau mur                                   |  observée ou mesurée | Briques pleines simples   |
|                                  | Epaisseur mur                                  |  observée ou mesurée | 34 cm   |
|                                  | Isolation : oui / non / inconnue               |  observée ou mesurée | Non   |
|                                  | Bâtiment construit en matériaux anciens        |  observée ou mesurée | Non   |
|                                  | Inertie  |  observée ou mesurée | Légère  |
|                                  | Doublage                                       |  observée ou mesurée | absence de doublage   |
|                                  | <b>Plafond sur ext</b>                         | Surface   |  observée ou mesurée |
| Type                             |  |  observée ou mesurée | Combles aménagés sous rampants  |
| Isolation : oui / non / inconnue |  |  observée ou mesurée | Oui   |
| Année isolation                  |  |  valeur par défaut   | 1930  |
| Inertie                          |  |  observée ou mesurée | Légère  |
| <b>Plafond sur CP N+3</b>        | Surface  |  observée ou mesurée | 26,32 m <sup>2</sup>  |
|                                  | Type   |  observée ou mesurée | Plaques de plâtre   |
|                                  | Isolation : oui / non / inconnue               |  observée ou mesurée | Oui   |
|                                  | Année isolation                                |  valeur par défaut   | 1930  |
|                                  | Inertie  |  observée ou mesurée | Légère  |
|                                  | Type de local non chauffé adjacent             |  observée ou mesurée | Combles perdus  |
|                                  | Surface Aiu                                    |  observée ou mesurée | 26,32 m <sup>2</sup>  |
|                                  | Surface Aue                                    |  observée ou mesurée | 28 m <sup>2</sup>   |
|                                  | Etat isolation des parois du local non chauffé |  observée ou mesurée | Oui   |
| <b>Plafond sur Terrasse RDC</b>  | Surface  |  observée ou mesurée | 9,98 m <sup>2</sup>   |
|                                  | Type   |  observée ou mesurée | Plaques de plâtre   |









































## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                  | origine de la donnée  | valeur renseignée   |  |
|----------------------------------|---|---|--|
| Isolation : oui / non / inconnue |  observée ou mesurée | Non   |  |
|                                  |  observée ou mesurée | Légère  |  |
| Plafond sur CP rdc               | Surface   |  observée ou mesurée   | 33 m <sup>2</sup>                                    |
|                                  | Type  |  observée ou mesurée   | Plaques de plâtre                                    |
|                                  | Isolation : oui / non / inconnue  |  observée ou mesurée   | Non  |
|                                  | Inertie   |  observée ou mesurée   | Légère   |
|                                  | Type de local non chauffé adjacent  |  observée ou mesurée   | Combles perdus                                       |
|                                  | Surface Aiu   |  observée ou mesurée   | 33 m <sup>2</sup>                                    |
|                                  | Surface Aue   |  observée ou mesurée   | 40 m <sup>2</sup>                                    |
|                                  | Etat isolation des parois du local non chauffé  |  valeur par défaut     | Non  |
|                                  | Surface   |  observée ou mesurée   | 22,4 m <sup>2</sup>                                  |
|                                  | Type de plancher bas  |  observée ou mesurée   | Voutains en brique ou moellons                       |
| Plancher 1                       | Isolation : oui / non / inconnue  |  observée ou mesurée   | Non  |
|                                  | Périmètre plancher déperditif sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé                 |  observée ou mesurée   | 19,2 m   |
|                                  | Surface plancher sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé                              |  observée ou mesurée   | 22,4 m <sup>2</sup>                                  |
|                                  | Inertie   |  observée ou mesurée  | Lourde   |
|                                  | Type d'adjacence  |  observée ou mesurée | Sous-sol non chauffé                                 |
|                                  | Upb0 (saisie directe ou type plancher inconnu)  |  valeur par défaut   | 2 W/m <sup>2</sup> K                                 |
|                                  | Surface   |  observée ou mesurée | 65,55 m <sup>2</sup>                                 |
| Plancher 2                       | Isolation : oui / non / inconnue  |  observée ou mesurée | Non  |
|                                  | Périmètre plancher déperditif sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé                 |  observée ou mesurée | 36,6 m   |
|                                  | Surface plancher sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé                              |  observée ou mesurée | 65,55 m <sup>2</sup>                                 |
|                                  | Inertie   |  valeur par défaut   | Légère   |
|                                  | Type d'adjacence  |  observée ou mesurée | Terre-plein  |
|                                  | Surface de baies  |  observée ou mesurée | 3,4 m <sup>2</sup>                                   |
| Fenêtre 1                        | Type de vitrage   |  observée ou mesurée | Double vitrage vertical                              |
|                                  | Epaisseur lame air  |  observée ou mesurée | 16 mm  |
|                                  | Présence couche peu émissive  |  observée ou mesurée | Non  |
|                                  | Gaz de remplissage  |  observée ou mesurée | Air  |
|                                  | Double fenêtre  |  observée ou mesurée | Non  |
|                                  | Inclinaison vitrage   |  observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)                        |
|                                  | Type menuiserie   |  observée ou mesurée | Menuiserie PVC                                       |
|                                  | Positionnement de la menuiserie   |  observée ou mesurée | Nu intérieur   |
|                                  | Type ouverture  |  observée ou mesurée | Fenêtres coulissantes                                |
|                                  | Type volets   |  observée ou mesurée | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier ≤ 12mm) |
|                                  | Orientation des baies   |  observée ou mesurée | Ouest  |
|                                  | Type de masque proches  |  observée ou mesurée | Absence de masque proche                             |

## Fiche technique du logement (suite)








































| donnée d'entrée | origine de la donnée            | valeur renseignée   |  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--|
|                 | Type de masques lointains       | observée ou mesurée | Absence de masque lointain                           |
|                 | Présence de joints              | observée ou mesurée | Oui  |
| Fenêtre 2       | Surface de baies                | observée ou mesurée | 2,16 m <sup>2</sup>                                  |
|                 | Type de vitrage                 | observée ou mesurée | Double vitrage vertical                              |
|                 | Epaisseur lame air              | observée ou mesurée | 16 mm  |
|                 | Présence couche peu émissive    | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Gaz de remplissage              | observée ou mesurée | Air  |
|                 | Double fenêtre                  | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Inclinaison vitrage             | observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)                        |
|                 | Type menuiserie                 | observée ou mesurée | Menuiserie PVC                                       |
|                 | Positionnement de la menuiserie | observée ou mesurée | Nu intérieur   |
|                 | Type ouverture                  | observée ou mesurée | Fenêtres coulissantes                                |
|                 | Type volets                     | observée ou mesurée | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier ≤ 12mm) |
|                 | Orientation des baies           | observée ou mesurée | Ouest  |
|                 | Type de masque proches          | observée ou mesurée | Absence de masque proche                             |
|                 | Type de masques lointains       | observée ou mesurée | Absence de masque lointain                           |
|                 | Présence de joints              | observée ou mesurée | Oui  |
| Fenêtre 3       | Surface de baies                | observée ou mesurée | 1,65 m <sup>2</sup>                                  |
|                 | Type de vitrage                 | observée ou mesurée | Double vitrage vertical                              |
|                 | Epaisseur lame air              | observée ou mesurée | 16 mm  |
|                 | Présence couche peu émissive    | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Gaz de remplissage              | observée ou mesurée | Air  |
|                 | Double fenêtre                  | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Inclinaison vitrage             | observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)                        |
|                 | Type menuiserie                 | observée ou mesurée | Menuiserie PVC                                       |
|                 | Positionnement de la menuiserie | observée ou mesurée | Nu intérieur   |
|                 | Type ouverture                  | observée ou mesurée | Fenêtres battantes                                   |
|                 | Type volets                     | observée ou mesurée | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier ≤ 12mm) |
|                 | Orientation des baies           | observée ou mesurée | Ouest  |
|                 | Type de masque proches          | observée ou mesurée | Absence de masque proche                             |
|                 | Type de masques lointains       | observée ou mesurée | Absence de masque lointain                           |
|                 | Présence de joints              | observée ou mesurée | Oui  |
| Fenêtre 7       | Surface de baies                | observée ou mesurée | 1,08 m <sup>2</sup>                                  |
|                 | Type de vitrage                 | observée ou mesurée | Double vitrage vertical                              |
|                 | Epaisseur lame air              | observée ou mesurée | 16 mm  |
|                 | Présence couche peu émissive    | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Gaz de remplissage              | observée ou mesurée | Air  |
|                 | Double fenêtre                  | observée ou mesurée | Non  |
|                 | Inclinaison vitrage             | observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)                        |
|                 | Type menuiserie                 | observée ou mesurée | Menuiserie PVC                                       |

## Fiche technique du logement (suite)








































|                              | donnée d'entrée                 | origine de la donnée  | valeur renseignée   |                       |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| Fenêtre 4                    | Positionnement de la menuiserie |  observée ou mesurée   | Nu intérieur  |                       |
|                              | Type ouverture                  |  observée ou mesurée   | Fenêtres coulissantes   |                       |
|                              | Type volets                     |  observée ou mesurée   | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier ≤ 12mm)  |                       |
|                              | Orientation des baies           |  observée ou mesurée   | Sud   |                       |
|                              | Type de masque proches          |  observée ou mesurée   | Absence de masque proche  |                       |
|                              | Type de masques lointains       |  observée ou mesurée   | Absence de masque lointain  |                       |
|                              | Présence de joints              |  observée ou mesurée   | Oui   |                       |
|                              | Surface de baies                |  observée ou mesurée   | 2,7 m <sup>2</sup>  |                       |
|                              | Type de vitrage                 |  observée ou mesurée   | Double vitrage vertical   |                       |
|                              | Epaisseur lame air              |  observée ou mesurée   | 16 mm   |                       |
|                              | Présence couche peu émissive    |  observée ou mesurée   | Non   |                       |
|                              | Gaz de remplissage              |  observée ou mesurée   | Air   |                       |
|                              | Double fenêtre                  |  observée ou mesurée   | Non   |                       |
|                              | Inclinaison vitrage             |  observée ou mesurée   | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)   |                       |
|                              | Type menuiserie                 |  observée ou mesurée   | Menuiserie PVC  |                       |
|                              | Fenêtre 5                       | Positionnement de la menuiserie   |  observée ou mesurée | Nu intérieur          |
|                              |                                 | Type ouverture  |  observée ou mesurée | Fenêtres coulissantes |
| Type volets                  |                                 |  observée ou mesurée | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier ≤ 12mm)  |                       |
| Orientation des baies        |                                 |  observée ou mesurée | Est   |                       |
| Type de masque proches       |                                 |  observée ou mesurée | Absence de masque proche  |                       |
| Type de masques lointains    |                                 |  observée ou mesurée | Absence de masque lointain  |                       |
| Présence de joints           |                                 |  observée ou mesurée | Oui   |                       |
| Surface de baies             |                                 |  observée ou mesurée | 1,14 m <sup>2</sup>   |                       |
| Type de vitrage              |                                 |  observée ou mesurée | Double vitrage vertical   |                       |
| Epaisseur lame air           |                                 |  observée ou mesurée | 16 mm   |                       |
| Présence couche peu émissive |                                 |  observée ou mesurée | Non   |                       |
| Gaz de remplissage           |                                 |  observée ou mesurée | Air   |                       |
| Double fenêtre               |                                 |  observée ou mesurée | Non   |                       |
| Inclinaison vitrage          |                                 |  observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison ≥ 75°)   |                       |
| Type menuiserie              |                                 |  observée ou mesurée | Menuiserie PVC  |                       |
| Fenêtre 6                    |                                 | Positionnement de la menuiserie   |  observée ou mesurée | Nu intérieur          |
|                              |                                 | Type ouverture  |  observée ou mesurée | Fenêtres battantes    |
|                              | Type volets                     |  observée ou mesurée | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier > 12 mm)   |                       |
|                              | Orientation des baies           |  observée ou mesurée | Est   |                       |
|                              | Type de masque proches          |  observée ou mesurée | Absence de masque proche  |                       |
|                              | Type de masques lointains       |  observée ou mesurée | Absence de masque lointain  |                       |
|                              | Présence de joints              |  observée ou mesurée | Oui   |                       |
|                              | Surface de baies                |  observée ou mesurée | 2,38 m <sup>2</sup>   |                       |
|                              | Type de vitrage                 |  observée ou mesurée | Double vitrage vertical   |                       |
|                              | Epaisseur lame air              |  observée ou mesurée | 16 mm   |                       |



## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                 | origine de la donnée  | valeur renseignée  |
|---------------------------------|---|--|
| Présence couche peu émissive    |  observée ou mesurée   | Non  |
| Gaz de remplissage              |  observée ou mesurée   | Air  |
| Double fenêtre                  |  observée ou mesurée   | Non  |
| Inclinaison vitrage             |  observée ou mesurée   | Verticale (Inclinaison $\geq 75^\circ$ )   |
| Type menuiserie                 |  observée ou mesurée   | Menuiserie PVC   |
| Positionnement de la menuiserie |  observée ou mesurée   | Nu intérieur   |
| Type ouverture                  |  observée ou mesurée   | Fenêtres coulissantes  |
| Type volets                     |  observée ou mesurée   | Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier $\leq 12\text{mm}$ )  |
| Orientation des baies           |  observée ou mesurée   | Est  |
| Type de masque proches          |  observée ou mesurée   | Absence de masque proche   |
| Type de masques lointains       |  observée ou mesurée   | Absence de masque lointain   |
| Présence de joints              |  observée ou mesurée   | Oui  |
| Surface de baies                |  observée ou mesurée   | 4,58 m <sup>2</sup>  |
| Type de vitrage                 |  observée ou mesurée   | Double vitrage vertical  |
| Epaisseur lame air              |  observée ou mesurée  | 16 mm  |
| Présence couche peu émissive    |  observée ou mesurée | Non  |
| Gaz de remplissage              |  observée ou mesurée | Air  |
| Double fenêtre                  |  observée ou mesurée | Non  |
| Inclinaison vitrage             |  observée ou mesurée | Verticale (Inclinaison $\geq 75^\circ$ )   |
| <b>Fenêtre 8</b>                | Type menuiserie   |  observée ou mesurée<br>Menuiserie PVC  |
|                                 | Positionnement de la menuiserie   |  observée ou mesurée<br>Nu intérieur  |
|                                 | Type ouverture  |  observée ou mesurée<br>Portes-fenêtres coulissantes                                      |
|                                 | Type volets   |  observée ou mesurée<br>Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier $\leq 12\text{mm}$ ) |
|                                 | Orientation des baies   |  observée ou mesurée<br>Est   |
|                                 | Type de masque proches  |  observée ou mesurée<br>Absence de masque proche  |
|                                 | Type de masques lointains   |  observée ou mesurée<br>Absence de masque lointain  |
|                                 | Présence de joints  |  observée ou mesurée<br>Oui   |
|                                 | Surface de baies  |  observée ou mesurée<br>1,08 m <sup>2</sup>   |
|                                 | Type de vitrage   |  observée ou mesurée<br>Brique de verre creuse  |
|                                 | Présence couche peu émissive  |  observée ou mesurée<br>Non   |
|                                 | Double fenêtre  |  observée ou mesurée<br>Non   |
|                                 | Inclinaison vitrage   |  observée ou mesurée<br>Verticale (Inclinaison $\geq 75^\circ$ )                          |
| <b>Fenêtre 9</b>                | Positionnement de la menuiserie   |  observée ou mesurée<br>Nu intérieur  |
|                                 | Type ouverture  |  observée ou mesurée<br>Brique de verre creuse  |
|                                 | Type volets   |  observée ou mesurée<br>Sans  |
|                                 | Orientation des baies   |  observée ou mesurée<br>Sud   |
|                                 | Type de masque proches  |  observée ou mesurée<br>Absence de masque proche  |
|                                 | Type de masques lointains   |  observée ou mesurée<br>Absence de masque lointain  |
|                                 | Présence de joints  |  observée ou mesurée<br>Non   |
| <b>Fenêtre 10</b>               | Surface de baies  |  observée ou mesurée<br>0,7 m <sup>2</sup>  |




































## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                          | origine de la donnée  | valeur renseignée                     |
|--|---|---------------------------------------|
| Type de vitrage                          |  observée ou mesurée   | Double vitrage horizontal             |
| Epaisseur lame air                       |  observée ou mesurée   | 16 mm                                 |
| Présence couche peu émissive             |  observée ou mesurée   | Non                                   |
| Gaz de remplissage                       |  observée ou mesurée   | Air                                   |
| Double fenêtre                           |  observée ou mesurée   | Non                                   |
| Inclinaison vitrage                      |  observée ou mesurée   | Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°) |
| Type menuiserie                          |  observée ou mesurée   | Menuiserie Bois                       |
| Positionnement de la menuiserie          |  observée ou mesurée   | Nu Extérieur                          |
| Type ouverture                           |  observée ou mesurée   | Fenêtres battantes                    |
| Type volets                              |  observée ou mesurée   | Sans                                  |
| Orientation des baies                    |  observée ou mesurée   | Ouest                                 |
| Type de masque proches                   |  observée ou mesurée   | Absence de masque proche              |
| Type de masques lointains                |  observée ou mesurée   | Absence de masque lointain            |
| Présence de joints                       |  observée ou mesurée   | Non                                   |
| Surface de baies                         |  observée ou mesurée  | 1,2 m <sup>2</sup>                    |
| Type de vitrage                          |  observée ou mesurée | Double vitrage horizontal             |
| Epaisseur lame air                       |  observée ou mesurée | 16 mm                                 |
| Présence couche peu émissive             |  observée ou mesurée | Non                                   |
| Gaz de remplissage                       |  observée ou mesurée | Air                                   |
| Double fenêtre                           |  observée ou mesurée | Non                                   |
| Inclinaison vitrage                      |  observée ou mesurée | Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°) |
| <b>Fenêtre 11</b>                        |   |                                       |
| Type menuiserie                          |  observée ou mesurée | Menuiserie Bois                       |
| Positionnement de la menuiserie          |  observée ou mesurée | Nu Extérieur                          |
| Type ouverture                           |  observée ou mesurée | Fenêtres battantes                    |
| Type volets                              |  observée ou mesurée | Sans                                  |
| Orientation des baies                    |  observée ou mesurée | Est                                   |
| Type de masque proches                   |  observée ou mesurée | Absence de masque proche              |
| Type de masques lointains                |  observée ou mesurée | Absence de masque lointain            |
| Présence de joints                       |  observée ou mesurée | Non                                   |
| <b>Porte 1</b>                           |   |                                       |
| Type de menuiserie                       |  observée ou mesurée | PVC                                   |
| Type de porte                            |  observée ou mesurée | Vitrée double vitrage                 |
| Surface                                  |  observée ou mesurée | 2,44 m <sup>2</sup>                   |
| Présence de joints                       |  observée ou mesurée | Oui                                   |
| <b>Porte 2</b>                           |   |                                       |
| Type de menuiserie                       |  observée ou mesurée | PVC                                   |
| Type de porte                            |  observée ou mesurée | Vitrée double vitrage                 |
| Surface                                  |  observée ou mesurée | 1,8 m <sup>2</sup>                    |
| Présence de joints                       |  observée ou mesurée | Oui                                   |
| <b>Linéaire Plancher<br/>1 Mur Ouest</b> |   |                                       |
| Type de pont thermique                   |  observée ou mesurée | Plancher bas - Mur                    |
| Longueur du pont thermique               |  observée ou mesurée | 5,62 m                                |
| Type de pont thermique                   |  observée ou mesurée | Plancher bas - Mur                    |

## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                                 | origine de la donnée               |                     | valeur renseignée  |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Linéaire Plancher 1 Mur Nord</b>             | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 1 m                |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 3 Est</b>            | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 5,6 m              |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 2 Est</b>            | Type isolation                     | observée ou mesurée | Mur 2 Est : ITI    |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 2,97 m             |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur Est</b>              | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
|   | Type isolation                     | observée ou mesurée | Mur Est : ITI      |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 2 Nord</b>           | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 2,25 m             |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 2 Nord</b>           | Type isolation                     | observée ou mesurée | Mur 2 Nord : ITI   |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 7,49 m             |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur Sud</b>              | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
|   | Type isolation                     | observée ou mesurée | Mur Sud : ITI      |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 2 Sud</b>            | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 3 m                |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 3 Sud</b>            | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 0,9 m              |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Plancher bas - Mur |
| <b>Linéaire Plancher 2 Mur 3 Sud</b>            | Type isolation                     | observée ou mesurée | Mur 3 Sud : ITI    |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 3,54 m             |
| <b>Linéaire Mur 2 Nord (à gauche du refend)</b> | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Refend - Mur       |
|   | Type isolation                     | observée ou mesurée | ITI                |
| <b>Linéaire Mur 2 Nord (à gauche du refend)</b> | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 2,48 m             |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Refend - Mur       |
| <b>Linéaire Mur 2 Nord (à droite du refend)</b> | Type isolation                     | observée ou mesurée | ITI                |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 2,48 m             |
| <b>Linéaire Fenêtre 1 Mur Ouest</b>             | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Menuiseries - Mur  |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 7,4 m              |
| <b>Linéaire Fenêtre 1 Mur Ouest</b>             | Largeur du dormant menuiserie Lp   | observée ou mesurée | 5 cm               |
|   | Retour isolation autour menuiserie | observée ou mesurée | Non                |
| <b>Linéaire Fenêtre 1 Mur Ouest</b>             | Position menuiseries               | observée ou mesurée | Nu intérieur       |
|   | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Menuiseries - Mur  |
| <b>Linéaire Fenêtre 2 Mur Ouest</b>             | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 6 m                |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   | observée ou mesurée | 5 cm               |
| <b>Linéaire Fenêtre 2 Mur Ouest</b>             | Retour isolation autour menuiserie | observée ou mesurée | Non                |
|   | Position menuiseries               | observée ou mesurée | Nu intérieur       |
| <b>Linéaire Fenêtre 3 Mur Ouest</b>             | Type de pont thermique             | observée ou mesurée | Menuiseries - Mur  |
|   | Longueur du pont thermique         | observée ou mesurée | 5,46 m             |
| <b>Linéaire Fenêtre 3 Mur Ouest</b>             | Largeur du dormant menuiserie Lp   | observée ou mesurée | 5 cm               |
|   | Retour isolation autour menuiserie | observée ou mesurée | Non                |


































## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                         | origine de la donnée               |   | valeur renseignée |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>4 Mur 3 Est</b> | Position menuiseries               |  observée ou mesurée   | Nu intérieur      |
|   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée   | Menuiseries - Mur |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée   | 6,6 m             |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée   | 5 cm              |
|   | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée   | Non               |
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>5 Mur 3 Est</b> | Position menuiseries               |  observée ou mesurée   | Nu intérieur      |
|   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée   | Menuiseries - Mur |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée   | 4,44 m            |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée   | 5 cm              |
|   | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée   | Non               |
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>6 Mur 2 Est</b> | Position menuiseries               |  observée ou mesurée   | Nu intérieur      |
|   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée   | Menuiseries - Mur |
|   | Type isolation                     |  observée ou mesurée   | ITI               |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée   | 6,2 m             |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée  | 5 cm              |
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>7 Mur 3 Sud</b> | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée | Non               |
|   | Position menuiseries               |  observée ou mesurée | Nu intérieur      |
|   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée | Menuiseries - Mur |
|   | Type isolation                     |  observée ou mesurée | ITI               |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée | 4,2 m             |
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>8 Mur Est</b>   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée | 5 cm              |
|   | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée | Non               |
|   | Position menuiseries               |  observée ou mesurée | Nu intérieur      |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée | 6,59 m            |
|   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée | Menuiseries - Mur |
| <b>Linéaire Fenêtre<br/>9 Mur Sud</b>   | Type isolation                     |  observée ou mesurée | ITI               |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée | 0 m               |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée | 5 cm              |
|   | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée | Non               |
|   | Position menuiseries               |  observée ou mesurée | Nu intérieur      |
| <b>Linéaire Porte 1<br/>Mur Ouest</b>   | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée | Menuiseries - Mur |
|   | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée | 6,14 m            |
|   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée | 5 cm              |
|   | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée | Non               |
|   | Position menuiseries               |  observée ou mesurée | Tunnel            |

## Fiche technique du logement (suite)

| donnée d'entrée                       | origine de la donnée               |   | valeur renseignée |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Linéaire Porte 2<br/>Mur 2 Sud</b> | Type de pont thermique             |  observée ou mesurée | Menuiseries - Mur |
|                                       | Longueur du pont thermique         |  observée ou mesurée | 4,9 m             |
|                                       | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  observée ou mesurée | 5 cm              |
|                                       | Retour isolation autour menuiserie |  observée ou mesurée | Non               |
|                                       | Position menuiseries               |  observée ou mesurée | Tunnel            |

## Fiche technique du logement (suite)

|                      | donnée d'entrée   | origine de la donnée             | valeur renseignée   |  |
|----------------------|---|----------------------------------|---|--|
| équipements          | Chaudière classique   | Type d'installation de chauffage |  observée ou mesurée   | Installation de chauffage sans solaire |
|                      |   | Type générateur                  |  observée ou mesurée   | Chaudière classique                    |
|                      |   | Surface chauffée                 |  observée ou mesurée   | 153,9 m <sup>2</sup>                   |
|                      |   | Année d'installation             |  observée ou mesurée   | 1990                                   |
|                      |   | Energie utilisée                 |  observée ou mesurée   | Gaz                                    |
|                      |   | Présence d'une ventouse          |  observée ou mesurée   | Non                                    |
|                      |   | QP0                              |  valeur par défaut     | 0,36 kW                                |
|                      |   | Pn                               |  valeur par défaut     | 24 kW                                  |
|                      |   | Rpn                              |  valeur par défaut     | 86,76 %                                |
|                      |   | Rpint                            |  valeur par défaut     | 84,14 %                                |
|                      |   | Présence d'une veilleuse         |  observée ou mesurée   | Non                                    |
|                      |   | Type émetteur                    |  observée ou mesurée   | Radiateur                              |
|                      |   | Surface chauffée par émetteur    |  observée ou mesurée   | 153,9 m <sup>2</sup>                   |
|                      |   | Type de chauffage                |  observée ou mesurée   | Central                                |
|                      |   | Equipement d'intermittence       |  observée ou mesurée  | Absent                                 |
| Présence de comptage |  observée ou mesurée | Non                              |   |  |
| équipements          | Chaudière classique Gaz naturel   | Type générateur                  |  observée ou mesurée | Chaudière classique Gaz naturel        |
|                      |   | Type production ECS              |  observée ou mesurée | Individuel                             |
|                      |   | Pièces alimentées contiguës      |  observée ou mesurée | Non                                    |
|                      |   | Production en volume habitable   |  observée ou mesurée | Non                                    |
| équipements          | Chauffe-eau vertical Electrique   | Type générateur                  |  observée ou mesurée | Chauffe-eau vertical Electrique        |
|                      |   | Année installation               |  observée ou mesurée | 2000                                   |
|                      |   | Energie utilisée                 |  observée ou mesurée | Electricité                            |
|                      |   | Type production ECS              |  observée ou mesurée | Individuel                             |
|                      |   | Pièces alimentées contiguës      |  observée ou mesurée | Oui                                    |
|                      |   | Production en volume habitable   |  observée ou mesurée | Oui                                    |
|                      |   | Volume de stockage               |  observée ou mesurée | 200 L                                  |
|                      |   | Type de ballon                   |  observée ou mesurée | Chauffe-eau vertical                   |
| Catégorie de ballon  |  observée ou mesurée | Autres ou inconnue               |   |  |
| équipements          | Ventilation   | Type de ventilation              |  observée ou mesurée | Ventilation par ouverture de fenêtres  |
|                      |   | Année installation               |  valeur par défaut   | 1930                                   |
|                      |   | Plusieurs façades exposées       |  observée ou mesurée | Oui                                    |
|                      |   | Menuiseries avec joints          |  observée ou mesurée | Oui                                    |

## DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER

Référence du dossier VIVAT/1632  
Date de repérage 11/12/2023

### Désignation du propriétaire

Nom : VIVAT/1632  
Adresse : 12 RUE CAMILLE DESMOULINS  
Ville : 59124 ESCAUDAIN

### Localisation du ou des bâtiments

Département : Nord  
Commune : 59124 ESCAUDAIN  
Adresse : 12 RUE CAMILLE DESMOULINS

Références cadastrales :  
Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 470

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage :  
Parties privatives du bien : Rez-de-chaussée, Premier étage,  
Deuxième étage, Extérieurs : Maison, Jardin



### Objet de la mission

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante           | <input type="checkbox"/> Mesurage (Loi Carrez)                 | <input type="checkbox"/> Diagnostic Assainissement      |
| <input type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente         | <input type="checkbox"/> Mesurage (Loi Boutin)                 | <input type="checkbox"/> État parasitaire               |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives  | <input checked="" type="checkbox"/> CREP (Plomb)               | <input type="checkbox"/> État des Risques et Pollutions |
| <input type="checkbox"/> Diagnostic amiante avant travaux    | <input type="checkbox"/> Installation électrique               |   |
| <input type="checkbox"/> Diagnostic amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Installation gaz                      |   |
|  | <input type="checkbox"/> Diagnostic de performance énergétique |   |

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR


Je soussigné M. Romain Bénésy, Gérant de la EURL VIVAT Diagnostic Immobilier, Atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 2716 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société EURL VIVAT Diagnostic Immobilier n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui demandé d'établir l'un des documents constituant le dossier de diagnostic technique.

La société EURL VIVAT Diagnostic Immobilier est titulaire d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (RC professionnelle N° 86517808/808109156).

Enfin la société EURL VIVAT Diagnostic Immobilier dispose évidemment des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Fait à LILLE, le 18 avril 2019  
ROMAIN BENESY, Gérant





## Conclusion de l'Expertise

Référence du dossier : VIVAT/1632  
Date de repérage : 11/12/2023

### Localisation du ou des bâtiments

Département : 59124  
Commune : ESCAUDAIN  
Adresse : 12 RUE CAMILLE DESMOULINS

Références cadastrales : Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 470

Périmètre de repérage : Parties privatives du bien : Rez-de-chaussée, Premier étage, Deuxième étage, Extérieurs : Maison, Jardin

**Le logement est meublé et occupé le jour de la visite.**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

*Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.*



CREP

**Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.**

## Constat des risques d'exposition au plomb CREP



Numéro de dossier :  
Norme méthodologique employée :  
Arrêté d'application :  
Date du repérage :

VIVAT/1632  
AFNOR NF X46-030  
Arrêté du 19 août 2011  
11/12/2023

**Adresse du bien immobilier**

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .....Nord  
Adresse : .....12 RUE CAMILLE DESMOULINS  
Commune : .....59124 ESCAUDAIN

Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 470  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  
**Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

**Donneur d'ordre / Propriétaire :**

Donneur d'ordre :  
**AXIMO DIAGNOSTICS**  
237 RUE NATIONALE 59000 LILLE

Propriétaire :  
**VIVAT/1632**  
12 RUE CAMILLE DESMOULINS 59124 ESCAUDAIN

### Le CREP suivant concerne :

|  |                                    |                        |   |
|--|------------------------------------|------------------------|---|
| X  | Les parties privatives             | X                      | Avant la vente  |
|  | Les parties occupées               |                        | Avant la mise en location   |
|  | Les parties communes d'un immeuble |                        | Avant travaux<br><i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i> |
| L'occupant est :   |                                    | <b>Le propriétaire</b> |   |
| Nom de l'occupant, si différent du propriétaire                          |                                    |                        |   |
| Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans |                                    | NON                    | Nombre total :<br>Nombre d'enfants de moins de 6 ans :  |

### Société réalisant le constat

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Nom et prénom de l'auteur du constat                        | <b>BENESY ROMAIN</b>         |
| N° de certificat de certification                           | <b>13-303 le 25/05/2018</b>  |
| Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC | <b>ABCIDIA CERTIFICATION</b> |
| Organisme d'assurance professionnelle                       | <b>Allianz</b>               |
| N° de contrat d'assurance                                   | <b>86517808/808109156</b>    |
| Date de validité :  | <b>30/09/2024</b>            |

### Appareil utilisé

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nom du fabricant de l'appareil                     | <b>FONDIS</b>                 |
| Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil   | <b>NITON XLP 300F / 25547</b> |
| Nature du radionucléide                            | <b>109 Cd</b>                 |
| Date du dernier chargement de la source            | <b>10/03/2023</b>             |
| Activité à cette date et durée de vie de la source | <b>850 MBq</b>                |

### Conclusion des mesures de concentration en plomb

|                               | Total | Non mesurées | Classe 0<br>(absence de plomb) | Classe 1<br>(état non dégradé) | Classe 2<br>(état d'usage) | Classe 3<br>(état dégradé) |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 253   | 135          | 104                            | 0                              | 12                         | 2                          |
| %                             | 100   | 53 %         | 41 %                           | 0 %                            | 5 %                        | 1 %                        |

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par BENESY ROMAIN le 11/12/2023 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

**CONCLUSION : Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.**



## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Rappel de la commande et des références réglementaires</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2 Renseignements complémentaires concernant la mission</b>  | <b>3</b>  |
| 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel  | 4         |
| 2.3 Le bien objet de la mission  | 4         |
| <b>3 Méthodologie employée</b>   | <b>5</b>  |
| 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X                                  | 5         |
| 3.2 Stratégie de mesurage  | 5         |
| 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire   | 5         |
| <b>4 Présentation des résultats</b>  | <b>6</b>  |
| <b>5 Résultats des mesures</b>   | <b>6</b>  |
| <b>6 Conclusion</b>  | <b>22</b> |
| 6.1 Classement des unités de diagnostic  | 22        |
| 6.2 Recommandations au propriétaire  | 22        |
| 6.3 Commentaires   | 22        |
| 6.4 Facteurs de dégradation du bâti  | 23        |
| 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé  | 23        |
| <b>7 Obligations d'informations pour les propriétaires</b>   | <b>24</b> |
| <b>8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b> | <b>24</b> |
| 8.1 Textes de référence  | 24        |
| 8.2 Ressources documentaires   | 25        |
| <b>9 Annexes :</b>   | <b>25</b> |
| 9.1 Notice d'Information (2 pages)   | 25        |
| 9.2 Croquis  | 27        |
| 9.3 Analyses chimiques du laboratoire  | 27        |

**Nombre de pages de rapport : 27**

### Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 3**



## 1 Rappel de la commande et des références réglementaires

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

## 2 Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nom du fabricant de l'appareil                         | FONDIS  |  |
| Modèle de l'appareil                                   | NITON XLP 300F  |  |
| N° de série de l'appareil                              | 25547   |  |
| Nature du radionucléide                                | 109 Cd  |  |
| Date du dernier chargement de la source                | 10/03/2023  | Activité à cette date et durée de vie : 850 MBq                              |
| Déclaration ASN (DGSNR)                                | Numéro de récépissé de déclaration :<br>CODEP-LIL-2019-016180 | Déclaration référencée DNPRX-LIL-2019-3427 effectuée à la date du 29/03/2019 |
|  | Numéro de dossier Sigis : T591070                             |  |
| Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)         | ROMAIN BENESY   |  |
| Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) | ROMAIN BENESY   |  |

Étalon : FONDIS;22672; 1,01 mg/cm<sup>2</sup> +/- 0,01 mg/cm<sup>2</sup>

| Vérification de la justesse de l'appareil | n° de mesure | Date de la vérification | Concentration (mg/cm <sup>2</sup> ) |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Etalonnage entrée                         | 1            | 11/12/2023              | 1 (+/- 0,1)                         |
| Etalonnage sortie                         | 224          | 11/12/2023              | 1 (+/- 0,1)                         |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.



### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du laboratoire d'analyse    | Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse |
| Nom du contact                  | -  |
| Coordonnées                     | -  |
| Référence du rapport d'essai    | -  |
| Date d'envoi des prélèvements   | -  |
| Date de réception des résultats | -  |

### 2.3 Le bien objet de la mission

|   |   |
|---|---|
| Adresse du bien immobilier  | 12 RUE CAMILLE DESMOULINS 59124 ESCAUDAIN   |
| Description de l'ensemble immobilier  | Habitation (maison individuelle)<br>Parties privatives du bien : Rez-de-chaussée, Premier étage, Deuxième étage,<br>Extérieurs : Maison, Jardin |
| Année de construction   | < 1949  |
| Localisation du bien objet de la mission  | Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété<br>Section cadastrale BA, Parcelle(s) n° 470   |
| Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes) | VIVAT/1632<br>12 RUE CAMILLE DESMOULINS<br>59124 ESCAUDAIN  |
| L'occupant est :  | Le propriétaire   |
| Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP  | 11/12/2023  |
| Croquis du bien immobilier objet de la mission  | Voir annexe n° 9.2  |

Liste des locaux visités

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Rez-de-chaussée - Entrée                   | Rez-de-chaussée - Salle à manger     |
| Rez-de-chaussée - Cage d'escalier vers R+1 | 1er étage - Palier                   |
| Rez-de-chaussée - Dégagement               | 1er étage - Chambre 1                |
| Rez-de-chaussée - Cuisine                  | 1er étage - Chambre 2                |
| Rez-de-chaussée - Dégagement 2             | 1er étage - Salle de bains           |
| Rez-de-chaussée - Wc                       | 1er étage - Cage d'escalier vers R+2 |
| Rez-de-chaussée - Dégagement 3             | 2ème étage - Palier                  |
| Rez-de-chaussée - Salle de bains           | 2ème étage - Chambre 3               |
| Rez-de-chaussée - Salle d'eau              | 2ème étage - Chambre 4               |
| Rez-de-chaussée - Salon                    | 2ème étage - Chambre 5               |
|  | Sous-Sol - Cave                      |

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Sous-Sol - Cave (Ce local ne fait pas partie du volume habitable de l'immeuble.)

## 3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*».

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*).

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur.

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*». L'auteur du constat peut réaliser un prélèvement dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 – chapitre 8.2 stratégie de mesurage), le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les préconisations nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.



## 4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

| Concentration en plomb | Nature des dégradations    | Classement |
|------------------------|----------------------------|------------|
| < seuils               |                            | 0          |
| > seuils               | Non dégradé ou non visible | 1          |
|                        | Etat d'usage               | 2          |
|                        | Dégradé                    | 3          |

## 5 Résultats des mesures

|  | Total UD | Non mesurées | Classe 0   | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|--|----------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| Rez-de-chaussée - Entrée                   | 18       | 7 (39 %)     | 11 (61 %)  | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Cage d'escalier vers R+1 | 6        | -            | 6 (100 %)  | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Dégagement               | 9        | 2 (22 %)     | 7 (78 %)   | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Cuisine                  | 15       | 6 (40 %)     | 9 (60 %)   | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Dégagement 2             | 13       | 9 (69 %)     | 4 (31 %)   | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Wc                       | 9        | 6 (67 %)     | 3 (33 %)   | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Dégagement 3             | 16       | 16 (100 %)   | -          | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Salle de bains           | 7        | 7 (100 %)    | -          | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Salle d'eau              | 11       | 11 (100 %)   | -          | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Salon                    | 7        | 1 (14 %)     | 6 (86 %)   | -        | -        | -        |
| Rez-de-chaussée - Salle à manger           | 10       | 4 (40 %)     | 6 (60 %)   | -        | -        | -        |
| 1er étage - Palier                         | 24       | 4 (17 %)     | 12 (50 %)  | -        | 8 (33 %) | -        |
| 1er étage - Chambre 1                      | 14       | 7 (50 %)     | 5 (36 %)   | -        | 2 (14 %) | -        |
| 1er étage - Chambre 2                      | 15       | 7 (47 %)     | 6 (40 %)   | -        | 2 (13 %) | -        |
| 1er étage - Salle de bains                 | 18       | 10 (56 %)    | 6 (33 %)   | -        | -        | 2 (11 %) |
| 1er étage - Cage d'escalier vers R+2       | 8        | -            | 8 (100 %)  | -        | -        | -        |
| 2ème étage - Palier                        | 19       | 8 (42 %)     | 11 (58 %)  | -        | -        | -        |
| 2ème étage - Chambre 3                     | 11       | 11 (100 %)   | -          | -        | -        | -        |
| 2ème étage - Chambre 4                     | 11       | 9 (82 %)     | 2 (18 %)   | -        | -        | -        |
| 2ème étage - Chambre 5                     | 12       | 10 (83 %)    | 2 (17 %)   | -        | -        | -        |
| TOTAL                                      | 253      | 135 (53 %)   | 104 (41 %) | -        | 12 (5 %) | 2 (1 %)  |



Rez-de-chaussée - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic             | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation           |
|----|------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 2  | A    | Mur                             | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |                       |
| 3  |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |                       |
| 4  | B    | Mur                             | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |                       |
| 5  |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |                       |
| 6  | C    | Mur                             | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |                       |
| 7  |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |                       |
| 8  | D    | Mur                             | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |                       |
| 9  |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |                       |
| 10 | E    | Mur                             | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |                       |
| 11 |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |                       |
| 12 | F    | Mur                             | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,0             |                       | 0             |                       |
| 13 |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |                       |
| 14 |      | Plafond                         | Plâtre / Torchis | Peinture            | mesure 1             | 0,0             |                       | 0             |                       |
| 15 |      |                                 |                  |                     | mesure 2             | 0,0             |                       |               |                       |
| -  | A    | Porte intérieure (P1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Huisserie Porte intérieure (P1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Porte extérieure (P1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Huisserie Porte extérieure (P1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Fenêtre intérieure (F1)         | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Fenêtre extérieure (F1)         | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  |      | Plinthes                        | Carrelage        |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| 16 | D    | Huisserie Porte (P2)            | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,0             |                       | 0             |                       |
| 17 |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |                       |
| 18 | E    | Porte (P3)                      | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |                       |
| 19 |      |                                 |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |                       |
| 20 | E    | Huisserie Porte (P3)            | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |                       |





|    |   |           |      |          |                      |     |   |  |  |
|----|---|-----------|------|----------|----------------------|-----|---|--|--|
| 21 |   |           |      |          | partie haute (> 1 m) | 0,2 |   |  |  |
| 22 | C | Embrasure | Bois | Peinture | mesure 1             | 0,3 | 0 |  |  |
| 23 |   |           |      |          | mesure 2             | 0,3 |   |  |  |

**Rez-de-chaussée - Cage d'escalier vers R+1**

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 24 |      | Faux Limon          | Bois     | Vernis              | mesure 1             | 0,1             |                       | 0             |             |
| 25 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |             |
| 26 |      | Crémaillère         | Bois     | Vernis              | mesure 1             | 0,1             |                       | 0             |             |
| 27 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,3             |                       |               |             |
| 28 |      | Balustre            | Bois     | Vernis              | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 29 |      |                     |          |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |             |
| 30 |      | Main courante       | Bois     | Vernis              | mesure 1             | 0,5             |                       | 0             |             |
| 31 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,4             |                       |               |             |
| 32 |      | Marches             | Bois     | Vernis              | mesure 1             | 0,5             |                       | 0             |             |
| 33 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,2             |                       |               |             |
| 34 |      | Contremarches       | Bois     | Vernis              | mesure 1             | 0,5             |                       | 0             |             |
| 35 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |             |

**Rez-de-chaussée - Dégagement**

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 36 | A    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |             |
| 37 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |             |
| 38 | B    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |             |
| 39 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |             |
| 40 | C    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 41 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |             |
| 42 | D    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |             |



|    |   |                  |                  |              |                      |     |  |    |  |
|----|---|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----|--|----|--|
| 43 |   |                  |                  |              | partie haute (> 1 m) | 0,3 |  |    |  |
| -  |   | Plafond          | -                | Polystyrène  | Non mesurée          | -   |  | NM | Partie non visée par la réglementation |
| 44 | C | Mur              | -                | Lambris bois | partie basse (< 1 m) | 0,0 |  | 0  |  |
| 45 |   |                  |                  |              | partie haute (> 1 m) | 0,3 |  |    |  |
| -  |   | Radiateur        | Métal            | Peinture     | Non mesurée          | -   |  | NM | Élément récent                         |
| 46 |   | Plinthes         | Bois             | Peinture     | mesure 1             | 0,5 |  | 0  |  |
| 47 |   |                  |                  |              | mesure 2             | 0,4 |  |    |  |
| 48 | A | Mur (Séparation) | Plâtre / Torchis | Peinture     | partie basse (< 1 m) | 0,4 |  | 0  |  |
| 49 |   |                  |                  |              | partie haute (> 1 m) | 0,0 |  |    |  |

**Rez-de-chaussée - Cuisine**

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 50 | A    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 51 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |  |
| 52 | B    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 53 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 54 | C    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 55 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| 56 | D    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |  |
| 57 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |  |
| 58 | B    | Mur                               | -                | Lambris bois        | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |  |
| 59 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 60 | C    | Mur                               | -                | Lambris bois        | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 61 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| 62 | D    | Mur                               | -                | Lambris bois        | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |  |
| 63 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| -  |      | Plafond                           | -                | Lambris PVC         | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | C    | Fenêtre intérieure (F1)           | Aluminium        |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | C    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Aluminium        |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |



|    |   |                                   |                  |          |                      |     |  |    |                       |
|----|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|-----|--|----|-----------------------|
| -  | C | Fenêtre extérieure (F1)           | Aluminium        |          | Non mesurée          | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| -  | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Aluminium        |          | Non mesurée          | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| 64 | A | Mur (Séparation)                  | Plâtre / Torchis | Peinture | partie basse (< 1 m) | 0,3 |  | 0  |                       |
| 65 |   |                                   |                  |          | partie haute (> 1 m) | 0,5 |  |    |                       |
| 66 | C | Mur (Séparation)                  | Plâtre / Torchis | Peinture | partie basse (< 1 m) | 0,5 |  | 0  |                       |
| 67 |   |                                   |                  |          | partie haute (> 1 m) | 0,3 |  |    |                       |
| -  | D | Blocs de verre                    | Verre            |          | Non mesurée          | -   |  | NM | Absence de revêtement |

**Rez-de-chaussée - Dégagement 2**

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 68 | A    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 69 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |  |
| 70 | B    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 71 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 72 | C    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |  |
| 73 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 74 | D    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |  |
| 75 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| -  |      | Plafond                           | -                | Polystyrène         | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | B    | Porte (P1)                        | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Elément récent                         |
| -  | B    | Huisserie Porte (P1)              | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Elément récent                         |
| -  | C    | Porte (P2)                        | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Elément récent                         |
| -  | C    | Huisserie Porte (P2)              | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Elément récent                         |
| -  | D    | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | D    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | D    | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | D    | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |



**Rez-de-chaussée - Wc**

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 76 | B    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 77 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |  |
| 78 | C    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |  |
| 79 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| 80 | D    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |  |
| 81 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| -  | B    | Mur                  | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | C    | Mur                  | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | D    | Mur                  | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  |      | Plafond              | -                | Lambris PVC         | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | A    | Porte (P1)           | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | A    | Huisserie Porte (P1) | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Élément récent                         |

**Rez-de-chaussée - Dégagement 3**

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| -  | A    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | B    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | C    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | D    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  |      | Plafond                           | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | A    | Porte (P1)                        | Bois     | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | A    | Huisserie Porte (P1)              | Bois     | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | D    | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | D    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | D    | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |



|   |   |                                   |      |          |             |   |  |    |                       |
|---|---|-----------------------------------|------|----------|-------------|---|--|----|-----------------------|
| - | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC  |          | Non mesurée | - |  | NM | Absence de revêtement |
| - | A | Porte (P1)                        | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Élément récent        |
| - | A | Huisserie Porte (P1)              | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Élément récent        |
| - | B | Porte (P2)                        | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Élément récent        |
| - | B | Huisserie Porte (P2)              | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Élément récent        |
| - | C | Huisserie Porte (P3)              | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Élément récent        |

**Rez-de-chaussée - Salle de bains**

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| -  | A    | Mur                  | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | B    | Mur                  | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | C    | Mur                  | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | D    | Mur                  | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  |      | Plafond              | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | A    | Porte (P1)           | Bois     | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | A    | Huisserie Porte (P1) | Bois     | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |

**Rez-de-chaussée - Salle d'eau**

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| -  | A    | Huisserie Porte (P1)              | Bois     | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | C    | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | C    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | C    | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  | C    | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC      |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -  |      | Radiateur                         | Métal    | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -  | A    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | B    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -  | C    | Mur                               | -        | Lambris PVC         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |

|   |   |         |   |             |             |   |  |    |  |
|---|---|---------|---|-------------|-------------|---|--|----|--|
| - | D | Mur     | - | Lambris PVC | Non mesurée | - |  | NM | Partie non visée par la réglementation |
| - |   | Plafond | - | Lambris PVC | Non mesurée | - |  | NM | Partie non visée par la réglementation |

**Rez-de-chaussée - Salon**

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation    |
|----|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 82 | A    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |                |
| 83 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |                |
| 84 | B    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |                |
| 85 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |                |
| 86 | C    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |                |
| 87 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |                |
| 88 | D    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |                |
| 89 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |                |
| 90 |      | Plafond             | Plâtre / Torchis | Peinture            | mesure 1             | 0,2             |                       | 0             |                |
| 91 |      |                     |                  |                     | mesure 2             | 0,1             |                       |               |                |
| -  |      | Radiateur           | Métal            | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Elément récent |
| 92 |      | Plinthes            | Bois             | Peinture            | mesure 1             | 0,5             |                       | 0             |                |
| 93 |      |                     |                  |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |                |

**Rez-de-chaussée - Salle à manger**

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 94  | A    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,0             |                       | 0             |             |
| 95  |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |             |
| 96  | B    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |             |
| 97  |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |             |
| 98  | C    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |             |
| 99  |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 100 | D    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |             |



|     |          |                                   |                  |            |                      |     |    |  |                       |
|-----|----------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----|----|--|-----------------------|
| 101 |          |                                   |                  |            | partie haute (> 1 m) | 0,5 |    |  |                       |
| 102 |          | Plafond                           | Plâtre / Torchis | Peinture   | mesure 1             | 0,3 | 0  |  |                       |
| 103 | mesure 2 |                                   |                  |            | 0,3                  |     |    |  |                       |
| 104 |          | Cheminée                          | Plâtre / Torchis | Tapisserie | mesure 1             | 0,4 | 0  |  |                       |
| 105 |          |                                   |                  |            | mesure 2             | 0,1 |    |  |                       |
| -   | C        | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC              |            | Non mesurée          | -   | NM |  | Absence de revêtement |
| -   | C        | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC              |            | Non mesurée          | -   | NM |  | Absence de revêtement |
| -   | C        | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC              |            | Non mesurée          | -   | NM |  | Absence de revêtement |
| -   | C        | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC              |            | Non mesurée          | -   | NM |  | Absence de revêtement |

**1er étage - Palier**

Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 106 | A    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 107 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |             |
| 108 | B    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |             |
| 109 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |             |
| 110 | C    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |             |
| 111 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 112 | D    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 113 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |             |
| 114 | E    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 115 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |             |
| 116 | F    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |             |
| 117 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 118 | G    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |             |
| 119 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |             |
| 120 | H    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0               |                       | 0             |             |
| 121 |      |                     |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 122 |      | Plafond             | Plâtre / Torchis | Peinture            | mesure 1             | 0,4             |                       | 0             |             |



|     |   |                                   |      |          |                      |                      |                                   |    |                       |
|-----|---|-----------------------------------|------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----|-----------------------|
| 123 |   |                                   |      |          | mesure 2             | 0,3                  |                                   |    |                       |
| 124 | A | Porte (P1)                        | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 7,3                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 125 | A | Huisserie Porte (P1)              | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 3,0                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 126 | C | Porte (P2)                        | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 7,9                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 127 | C | Huisserie Porte (P2)              | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 2,1                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 128 | E | Porte (P3)                        | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 8,6                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 129 | E | Huisserie Porte (P3)              | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 6,0                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 130 | F | Porte (P4)                        | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 7,3                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| 131 | F | Huisserie Porte (P4)              | Bois | Peinture | partie basse (< 1 m) | 2,7                  | Etat d'usage (Usure par friction) | 2  |                       |
| -   | H | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC  |          | Non mesurée          | -                    |                                   | NM | Absence de revêtement |
| -   | H | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC  |          | Non mesurée          | -                    |                                   | NM | Absence de revêtement |
| -   | H | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC  |          | Non mesurée          | -                    |                                   | NM | Absence de revêtement |
| -   | H | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC  |          | Non mesurée          | -                    |                                   | NM | Absence de revêtement |
| 132 |   | Plinthes                          | Bois | Peinture | mesure 1             | 0,5                  |                                   | 0  |                       |
| 133 |   |                                   |      |          | mesure 2             | 0,2                  |                                   |    |                       |
| 134 | H | Volet intérieur                   | bois | peinture | partie basse (< 1 m) | 0                    |                                   | 0  |                       |
| 135 |   |                                   |      |          |                      | partie haute (> 1 m) |                                   |    |                       |
| 136 | H | Volet extérieur                   | bois | peinture | partie basse (< 1 m) | 0,3                  |                                   | 0  |                       |
| 137 |   |                                   |      |          |                      | partie haute (> 1 m) |                                   |    |                       |

1er étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²)      | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 138 | A    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,4                  |                       | 0             |             |
| 139 |      |                     |                  |                     |                      | partie haute (> 1 m) |                       |               |             |
| 140 | B    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,3                  |                       | 0             |             |
| 141 |      |                     |                  |                     |                      | partie haute (> 1 m) |                       |               |             |
| 142 | C    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,2                  |                       | 0             |             |
| 143 |      |                     |                  |                     |                      | partie haute (> 1 m) |                       |               |             |
| 144 | D    | Mur                 | Plâtre / Torchis | Tapisserie          | partie basse (< 1 m) | 0,4                  |                       | 0             |             |





|     |          |                                   |      |             |                      |     |                                   |  |   |
|-----|----------|-----------------------------------|------|-------------|----------------------|-----|-----------------------------------|--|---|
| 145 |          |                                   |      |             | partie haute (> 1 m) | 0,3 |                                   |  |   |
| 146 |          | Plinthes                          | Bois | Peinture    | mesure 1             | 0,4 | 0                                 |  |   |
| 147 | mesure 2 |                                   |      |             | 0,3                  |     |                                   |  |   |
| -   |          | Plafond                           | -    | Polystyrène | Non mesurée          | -   | NM                                | Partie non visée par la réglementation |   |
| 148 | A        | Porte (P1)                        | Bois | Peinture    | partie basse (< 1 m) | 7,9 | Etat d'usage (Usure par friction) |  | 2 |
| 149 | A        | Huisserie Porte (P1)              | Bois | Peinture    | partie basse (< 1 m) | 3,4 | Etat d'usage (Usure par friction) |  | 2 |
| -   | B        | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |
| -   | B        | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |
| -   | B        | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |
| -   | B        | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |
| -   | B        | Volet intérieur                   | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |
| -   | B        | Volet extérieur                   | PVC  |             | Non mesurée          | -   | NM                                | Absence de revêtement                  |   |

1er étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation             | Classement UD         | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 150 | A    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                                   | 0                     |             |
| 151 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                                   |                       |             |
| 152 | B    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                                   | 0                     |             |
| 153 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                                   |                       |             |
| 154 | C    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                                   | 0                     |             |
| 155 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                                   |                       |             |
| 156 | D    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                                   | 0                     |             |
| 157 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                                   |                       |             |
| 158 |      | Plafond                           | Plâtre / Torchis | Peinture            | mesure 1             | 0,5             |                                   | 0                     |             |
| 159 |      |                                   |                  |                     | mesure 2             | 0,1             |                                   |                       |             |
| 160 | A    | Porte (P1)                        | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 6,6             | Etat d'usage (Usure par friction) |                       | 2           |
| 161 | A    | Huisserie Porte (P1)              | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 8,6             | Etat d'usage (Usure par friction) |                       | 2           |
| -   | D    | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               | NM                                | Absence de revêtement |             |
| -   | D    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               | NM                                | Absence de revêtement |             |



|     |          |                                   |       |          |             |     |  |    |                       |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|----------|-------------|-----|--|----|-----------------------|
| -   | D        | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| -   | D        | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| -   |          | Plinthes                          | Bois  |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| 162 |          | Radiateur                         | Métal | Peinture | mesure 1    | 0,3 |  | 0  |                       |
| 163 | mesure 2 |                                   |       |          | 0,3         |     |  |    |                       |
| -   | D        | Volet intérieur                   | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| -   | D        | Volet extérieur                   | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |

1er étage - Salle de bains

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 11 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic               | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|-----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 164 | A    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 165 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 166 | B    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 167 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 168 | C    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |  |
| 169 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| 170 | D    | Mur                               | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 171 |      |                                   |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| -   | A    | Mur                               | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -   | B    | Mur                               | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -   | C    | Mur                               | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -   | D    | Mur                               | -                | Carrelage           | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| 172 |      | Plafond                           | Plâtre / Torchis | Peinture            | mesure 1             | 0,2             |                       | 0             |  |
| 173 |      |                                   |                  |                     | mesure 2             | 0,1             |                       |               |  |
| 174 | A    | Porte (P1)                        | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 7,3             | Dégradé (Fissures)    | 3             |  |
| 175 | A    | Huisserie Porte (P1)              | Bois             | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 6,6             | Dégradé (Fissures)    | 3             |  |
| -   | C    | Fenêtre intérieure (F1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -   | C    | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |
| -   | C    | Fenêtre extérieure (F1)           | PVC              |                     | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Absence de revêtement                  |



|     |          |                                   |       |          |             |     |  |    |                       |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|----------|-------------|-----|--|----|-----------------------|
| -   | C        | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| 176 |          | Radiateur                         | Métal | Peinture | mesure 1    | 0,0 |  | 0  |                       |
| 177 | mesure 2 |                                   |       |          | 0,5         |     |  |    |                       |
| -   | C        | Volet intérieur                   | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |
| -   | C        | Volet extérieur                   | PVC   |          | Non mesurée | -   |  | NM | Absence de revêtement |

**1er étage - Cage d'escalier vers R+2**

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 178 | B    | Mur                 | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |             |
| 179 |      |                     |          |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 180 | C    | Mur                 | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0               |                       | 0             |             |
| 181 |      |                     |          |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |             |
| 182 | D    | Mur                 | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,3             |                       | 0             |             |
| 183 |      |                     |          |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |             |
| 184 |      | Plafond             | Plâtre   | Peinture            | mesure 1             | 0,2             |                       | 0             |             |
| 185 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,3             |                       |               |             |
| 186 |      | Faux Limon          | Bois     | Peinture            | mesure 1             | 0,4             |                       | 0             |             |
| 187 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |             |
| 188 |      | Crémaillère         | Bois     | Peinture            | mesure 1             | 0,2             |                       | 0             |             |
| 189 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |             |
| 190 |      | Marches             | Bois     | Peinture            | mesure 1             | 0,4             |                       | 0             |             |
| 191 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,2             |                       |               |             |
| 192 |      | Contremarches       | Bois     | Peinture            | mesure 1             | 0,5             |                       | 0             |             |
| 193 |      |                     |          |                     | mesure 2             | 0,4             |                       |               |             |



2ème étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat         | Revêtement apparent | Localisation mesure  | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|-----|------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 194 | A    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |  |
| 195 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| 196 | B    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 197 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| 198 | C    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 199 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,2             |                       |               |  |
| 200 | D    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 201 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |  |
| 202 | E    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |  |
| 203 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| 204 | F    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,5             |                       | 0             |  |
| 205 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,5             |                       |               |  |
| -   |      | Plafond              | -                | Polystyrène         | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| 206 |      | Poutre               | Bois             | Vernis              | mesure 1             | 0,4             |                       | 0             |  |
| 207 |      |                      |                  |                     | mesure 2             | 0,5             |                       |               |  |
| -   |      | Plinthes             | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| 208 | G    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,2             |                       | 0             |  |
| 209 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,4             |                       |               |  |
| 210 | H    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,1             |                       | 0             |  |
| 211 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| 212 | I    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |  |
| 213 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,3             |                       |               |  |
| 214 | J    | Mur                  | Plâtre / Torchis | Peinture            | partie basse (< 1 m) | 0,4             |                       | 0             |  |
| 215 |      |                      |                  |                     | partie haute (> 1 m) | 0,1             |                       |               |  |
| -   | C    | Porte (P1)           | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | C    | Huisserie Porte (P1) | Bois             | Peinture            | Non mesurée          | -               |                       | NM            | Élément récent                         |



|   |   |                      |      |          |             |   |  |    |                |
|---|---|----------------------|------|----------|-------------|---|--|----|----------------|
| - | E | Porte (P2)           | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Elément récent |
| - | E | Huisserie Porte (P2) | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Elément récent |
| - | I | Porte (P3)           | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Elément récent |
| - | I | Huisserie Porte (P3) | Bois | Peinture | Non mesurée | - |  | NM | Elément récent |

### 2ème étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat          | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation           |
|----|------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| -  | A    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | B    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | C    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | D    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | E    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | F    | Mur                     | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  |      | Plafond                 | -                 | Polystyrène         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | C    | Fenêtre intérieure (F1) | Bois              |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | C    | Fenêtre extérieure (F1) | Bois              |                     | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Absence de revêtement |
| -  | A    | Porte (P1)              | Bois              | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |
| -  | A    | Huisserie Porte (P1)    | Bois              | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent        |

### 2ème étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat          | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation    |
|----|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| -  | A    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  | B    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  | C    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  | D    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  | E    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  | F    | Mur                 | Plaques de Plâtre | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |
| -  |      | Plafond             | -                 | Polystyrène         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Elément récent |



|     |   |                      |                     |          |             |     |  |    |                |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------|-------------|-----|--|----|----------------|
| -   | A | Porte (P1)           | Bois                | Peinture | Non mesurée | -   |  | NM | Élément récent |
| -   | A | Huisserie Porte (P1) | Bois                | Peinture | Non mesurée | -   |  | NM | Élément récent |
| 216 |   | Cheminée             | Plâtre /<br>Torchis | Peinture | mesure 1    | 0,1 |  | 0  |                |
| 217 |   |                      |                     |          | mesure 2    | 0,3 |  |    |                |
| 218 |   | Poutre               | Bois                | Vernis   | mesure 1    | 0,5 |  | 0  |                |
| 219 |   |                      |                     |          | mesure 2    | 0,2 |  |    |                |

## 2ème étage - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat          | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation                            |
|-----|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| -   | A    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | B    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | C    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | D    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | E    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | F    | Mur                  | Plaques de Plâtre | Tapiserie           | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   |      | Plafond              | -                 | Polystyrène         | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Partie non visée par la réglementation |
| -   | A    | Porte (P1)           | Bois              | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   | A    | Huisserie Porte (P1) | Bois              | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| -   |      | Radiateur            | Métal             | Peinture            | Non mesurée         | -               |                       | NM            | Élément récent                         |
| 220 |      | Poutre               | Bois              | Vernis              | mesure 1            | 0,2             |                       | 0             |  |
| 221 |      |                      |                   |                     | mesure 2            | 0,1             |                       |               |  |
| 222 |      | Plinthes             | Bois              | Peinture            | mesure 1            | 0,1             |                       | 0             |  |
| 223 |      |                      |                   |                     | mesure 2            | 0,2             |                       |               |  |

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.



## 6 Conclusion

### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

|                               | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|-------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 253   | 135          | 104      | 0        | 12       | 2        |
| %                             | 100   | 53 %         | 41 %     | 0 %      | 5 %      | 1 %      |

### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

**Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.**

**Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).**

### 6.3 Commentaires

#### Constatations diverses :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire.

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès.

#### Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 10/12/2024).

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

AXIMO DIAGNOSTICS

#### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

##### Situations de risque de saturnisme infantile

|     |   |
|-----|---|
| NON | Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 |
| NON | L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3              |

##### Situations de dégradation de bâti

|     |  |
|-----|--|
| NON | Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré  |
| NON | Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce |
| NON | Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.                   |

#### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

|     |  |
|-----|--|
| NON | Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. |
|-----|--|


En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à BOURGHELLES, le 11/12/2023

Par : BENESY ROMAIN





## 7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :  
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»  
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

### Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

## 8.2 Ressources documentaires

### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

### Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :  
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :  
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :  
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :  
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9 Annexes

### 9.1 Notice d'Information

**Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.**

#### Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.



## Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

## En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions


- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

## Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

### 9.2 Croquis



### Légende

|            |  |
|------------|--|
| A, B, C... | Zones de localisation des unités de diagnostic |
|------------|--|

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

### 9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

## RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 août 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Localisation du ou des bâtiments</li> </ul> Type de bâtiment : <input type="checkbox"/> appartement<br><input checked="" type="checkbox"/> maison individuelle<br><br>Nature du gaz distribué : <input checked="" type="checkbox"/> GN<br><input type="checkbox"/> GPL<br><input type="checkbox"/> Air propane ou butane<br>Distributeur de gaz : GrDF<br>Installation alimentée en gaz : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON<br>Rapport n° : 6169 6169 11.12.23 GAZ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Désignation et situation du ou des lots de copropriété :</li> </ul> Adresse : 12 rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN<br><br>Escalier :<br>Bâtiment :<br>N° de logement :<br><br>Etage :<br>Numéro de Lot :<br>Réf. Cadastre : Section BA n°470<br>Date du Permis de construire : 1930 |
|--|--|

### B DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz :</li> </ul> Nom : 6169<br>Prénom :<br>Adresse : 12 Rue Camille Desmoulins<br>59124 ESCAUDAIN<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :</li> </ul> Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Liquidateur Judiciaire<br>Nom / Prénom Maître Julien MARLIERE<br>Adresse : 16 avenue des Dentellières<br>59300 VALENCIENNES |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Titulaire du contrat de fourniture de gaz :</li> </ul> Nom :<br>Prénom :<br>Adresse :<br><br>Téléphone :   | <input type="checkbox"/> Numéro de point de livraison gaz<br>Ou <input type="checkbox"/> Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres<br>Ou <input checked="" type="checkbox"/> A défaut le numéro de compteur<br>Numéro : 1620B111177510 |

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identité de l'opérateur de diagnostic</li> </ul> Nom / Prénom : DESBUISSON victor<br>Raison sociale et nom de l'entreprise :<br>AXIMO Diagnostics<br>Adresse : 237, rue Nationale<br>59800 LILLE<br>N° Siret : 491 206 751 00019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Désignation de la compagnie d'assurance</li> </ul> Nom : Groupe SATEC<br>N° de police : 6794707604<br>Date de validité : 31/08/2024 |
|---|--|

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
**I.CERT**

le 19/12/2022

N° de certification : CPDI2557

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Juillet 2022

## D IDENTIFICATION DES APPAREILS

| Appareils raccordés et CENR <sup>(4)</sup> |                  | Observations              |              |                             |                     |                     |                                   |
|--|------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Genre (1)                                  | Type (2)         | Débit calorifique (L/min) |              | Taux de CO (ppm)            |                     |                     | Anomalie                          |
| Marque                                     | Puissance (kW)   | Théorique                 | Mesuré       | CENR ou A.R. sans D.E.M (3) | D.E.M à l'arrêt (3) | D.E.M en marche (3) |                                   |
|  |                  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
|  |                  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
| <b>Chauffage</b>                           | <b>Raccordé</b>  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
| FRISQUET                                   |                  |                           | <b>88,00</b> |                             |                     |                     | <b>Pas de plaque signalétique</b> |
| Pas de plaque                              | Cave n°2 - Mur C |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
| <b>Appareil de cuisson</b>                 | <b>Raccordé</b>  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
| FAURE                                      |                  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |
| 4 Feux                                     | Cuisine - Mur C  |                           |              |                             |                     |                     |                                   |

| LEGENDE |   |
|---------|---|
| (1)     | Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur... |
| (2)     | Non raccordé – Raccordé - Etanche                                   |
| A.R.    | Appareil Raccordé   |
| D.E.M   | Dispositif d'Extraction Mécanique                                   |
| CENR    | Chauffe Eau Non Raccordé  |

## E ANOMALIES IDENTIFIEES

| Point de contrôle N° (3)  | A1 <sup>(4)</sup> , A2 <sup>(5)</sup> , DGI <sup>(6)</sup> ou 32c <sup>(7)</sup> | Libellé des anomalies  | Localisation   | Recommandations                    |
|---|--|--|----------------|------------------------------------|
| <b>Risques Encourus</b>   |  |  |                |                                    |
| 19.1  | <b>A2</b>  | <b>Le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul ou autre que cuisson n'est pas pourvu d'une amenée d'air.</b> | <b>Cuisine</b> | <b>Création d'une amenée d'air</b> |
| <i>Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion.</i>                            |  |  |                |                                    |
| 20.1  | <b>A1</b>  | <b>Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie d'air</b>                            | <b>Cuisine</b> | <b>Création d'une amenée d'air</b> |
| <i>Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise évacuation des produits de combustion.</i> |  |  |                |                                    |

| LEGENDE                            |   |
|------------------------------------|---|
| (3)                                | Point de contrôle selon la norme utilisée   |
| (4) A1                             | Présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation   |
| (5) A2                             | L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.   |
| (6) DGI (Danger Grave et Immédiat) | L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.   |
| (7) 32c                            | La chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndicat ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. |

## F IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

### Liste des bâtiments et parties de bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Néant

### Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

| N° | Intitulé   | Justification                               |
|----|--|---|
| K  | D.3 Appareils raccordés (Types B) / Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %  | Pas de plaque signalétique sur la chaudière |
| L  | D.3 Appareils raccordés (Types B) / Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 % | Pas de plaque signalétique sur la chaudière |

## G CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation** de contrôle de moins d'un an de la **vacuité des conduits de fumées** non présentée.
- Justificatif** d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- Le conduit de raccordement **n'est pas visitable**
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

## H CONCLUSION

- L'installation ne comporte **aucune anomalie**.
- L'installation **comporte des anomalies** de type **A1** qui devront être réparées **ultérieurement**.
- L'installation **comporte des anomalies** de type **A2** qui devront être réparées **dans les meilleurs délais**.
- L'installation **comporte des anomalies** de type **DGI** qui devront être réparées **avant remise en service**.  
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
- L'installation comporte **une anomalie 32c** qui devra faire l'objet d'un **traitement particulier** par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz

## I EN CAS DE **DGI** : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Fermeture totale** avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
- Ou  **Fermeture partielle** avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz par \_\_\_\_\_ des informations suivantes :
- Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
  - Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
- Remise au client de la « **fiche informative distributeur de gaz** » remplie.

## J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Transmission au Distributeur de gaz par \_\_\_\_\_ de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
- Remise au syndic ou au bailleur social de la « **fiche informative distributeur de gaz** » remplie

## K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature / cachet de l'entreprise



AXIMO DIAGNOSTICS  
237, rue Nationale 59800 Lille  
RCS Lille 491 206 751

**Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz**

Visite effectuée le : **11/12/2023**

Fait à **LILLE** le **20/12/2023**

Rapport n° : **6169 6169 11.12.23 GAZ**

Date de fin de validité : **19/12/2026**

Nom / Prénom du responsable : **DESBUISSON Jacques**

Nom / Prénom de l'opérateur : **DESBUISSON victor**

***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.***



## CERTIFICAT DE QUALIFICATION



# Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2557 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DESBUISSON Victor**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Electricité          | Etat de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 27/12/2018 - Date d'expiration : 26/12/2023 |
| Energie sans mention | Energie sans mention<br>Date d'effet : 28/06/2023 - Date d'expiration : 27/06/2030                         |
| Gaz                  | Etat de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029        |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valide à partir du 28/06/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de relevés, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 3 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de relevés, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de sondage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 20 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 4 juin 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
NORISE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev18

6169 6169 11.12.23 GAZ

5/5

## DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

### 1 DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

▪ **Localisation du ou des immeubles bâti(s)** Type d'immeuble : **Maison individuelle**  
Département : **NORD**  
Commune : **ESCAUDAIN (59124 )** Date de construction : **1930**  
Adresse : **12 rue Camille Desmoulins** Année de l'installation : **> à 15 ans**  
Lieu-dit / immeuble : Distributeur d'électricité : **Enedis**  
Réf. Cadastre : **Section BA n°470**  
▪ **Désignation et situation du lot de (co)propriété :** Rapport n° : **6169 6169 11.12.23 ELEC**  
La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

### 2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

▪ **Identité du donneur d'ordre**  
Nom / Prénom : **Maître Julien MARLIERE**  
Tél. : Email :  
Adresse : **16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES**  
▪ **Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :**  
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :   
Autre le cas échéant (préciser)  **Liquidateur Judiciaire**  
▪ **Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :**  
**6169 12 Rue Camille Desmoulins 59124 ESCAUDAIN**

### 3 IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

▪ **Identité de l'opérateur :**  
Nom : **DESBUISSON**  
Prénom : **victor**  
Nom et raison sociale de l'entreprise : **AXIMO Diagnostics**  
Adresse : **237, rue Nationale**  
**59800 LILLE**  
N° Siret : **491 206 751 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **Groupe SATEC**  
N° de police : **6794707604** date de validité : **31/08/2024**  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **I.CERT** , le **27/12/2018** , jusqu'au **26/12/2023**  
N° de certification : **CPDI2557**

**4 RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE**

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

**5 CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES**

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

| N° article (1) | Libellé des anomalies  | Localisation(*) |
|----------------|--|-----------------|
| B.1.3 g)       | Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. | Entrée          |

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

| N° article (1) | Libellé des anomalies  | Localisation(*)                                      |
|----------------|--|--|
| B.2.3.1 i)     | La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement. | Dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA. |

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

| N° article (1) | Libellé des anomalies  | Localisation(*)   |
|----------------|--|-------------------|
| B.6.3.1 a)     | Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). | Salle de bain RDC |

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

| N° article (1) | Libellé des anomalies   | Localisation(*) |
|----------------|---|-----------------|
| B.7.3 a)       | L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.   | PC              |
| B.7.3 d)       | L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible. |                 |

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

| N° article (1) | Libellé des anomalies   | Localisation(*) |
|----------------|---|-----------------|
| B.8.3 e)       | Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. |                 |

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

- (1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
- (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
- (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée
- (\*) *Avertissement*: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

Informations complémentaires :

| N° article (1) | Libellé des informations   |
|----------------|--|
| B.11 a1)       | L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq$ 30 mA. |
| B.11 b1)       | L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.  |
| B.11 c1)       | L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.  |

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

## 6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

## 7 CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

**8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS**

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :



|   |
|---|
| <p align="center"><u>Appareil général de commande et de protection</u></p> <p>Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'<b>urgence</b>, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.</p> <p>Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.</p> |
| <p align="center"><u>Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation</u></p> <p>Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un <b>défait d'isolement</b> sur un matériel électrique.</p> <p>Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Prise de terre et installation de mise à la terre :</u></p> <p>Ces éléments permettent, lors d'un <b>défait d'isolement</b> sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.</p> <p>L'absence de ces éléments ou leur inexistance partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Dispositif de protection contre les surintensités :</u></p> <p>Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.</p> <p>L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.</p>   |
| <p align="center"><u>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :</u></p> <p>Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.</p> <p>Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :</u></p> <p>Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Matériels électriques présentant des risques de contact direct :</u></p> <p>Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :</u></p> <p>Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p>       |
| <p align="center"><u>Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :</u></p> <p>Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.</p>  |
| <p align="center"><u>Piscine privée ou bassin de fontaine :</u></p> <p>Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>  |

Etat de l'installation intérieure d'électricité

Informations complémentaires :

|   |
|---|
| <p align="center"><u>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :</u></p> <p>L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p> |
| <p align="center"><u>Socles de prise de courant de type à obturateurs :</u></p> <p>L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.</p>   |
| <p align="center"><u>Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):</u></p> <p>La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.</p>   |

|          |  |
|----------|--|
| <b>9</b> | <b>IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMBLEMES) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :</b> |
| Néant    |  |

|  |
|--|
| <b>DATE, SIGNATURE ET CACHET</b>   |
| <p><b>Dates de visite et d'établissement de l'état</b></p> <p>Visite effectuée le <b>11/12/2023</b><br/> Date de fin de validité : <b>19/12/2026</b><br/> Etat rédigé à <b>LILLE</b> Le <b>20/12/2023</b><br/> Nom : <b>DESBUISSON</b> Prénom : <b>victor</b></p> <div style="text-align: right;">   </div> |

## CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)



# Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI 2557 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DESBUISSON Victor**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029                         |
| Electricité          | État de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 27/12/2018 - Date d'expiration : 26/12/2023 |
| Energie sans mention | Energie sans mention<br>Date d'effet : 28/06/2023 - Date d'expiration : 27/06/2030                         |
| Gaz                  | État de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 18/12/2029        |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valide à partir du 28/06/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 6 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 20 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 juillet 2003 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticneur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire



CPEDI FR 11 rev18

Etat de l'installation intérieure d'électricité

6169 6169 11.12.23 ELEC

717