

Résumé de l'expertise n° 22/972

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **11, Chemin Ansart**




Commune : **62800 LIEVIN**

Références cadastrales non communiquées

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : ... **Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction, présentées par le propriétaire ou son représentant**

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
	DPE	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 303 kWh/m²/an </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 9 kg CO₂/m²/an </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">E</div> </div> <p>Estimation des coûts annuels : entre 1 310 € et 1 820 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement ADEME : 2262E2964260L</p>