

**Anaïs
MERLAND**



**Fabienne
GLORIEUX**

Commissaires de Justice associées

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE

58 avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE

Tél : 03.20.51.44.78

Mail : merland.glorieux@commissaire-justice.fr

PROCES VERBAL DE CONSTAT

DE DESCRIPTION

PAR COMMISSAIRE DE JUSTICE

ARTICLE 14

LE 24 FEVRIER 2026

ADRESSE DES CONSTATATIONS :

Tour Mercure
445 Boulevard Gambetta
59200 TOURCOING



PROCES VERBAL DE CONSTAT

LE MARDI VINGT-QUATRE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT-SIX

A LA REQUETE DE :

La **, représentée par **Maître ****, mandataire judiciaire ayant étude sise **, 59290 WASQUEHAL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS **, société par actions simplifiée au capital de 3 000.00 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° **, dont le siège social est sis Centre Tertiaire Mercure, 445 boulevard Gambetta, 59200 TOURCOING,

Nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2025, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ** ;

Ayant pour Avocat la SELAS WIBAULT AVOCAT, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au Barreau d'Arras, demeurant en cette qualité au sein de son cabinet secondaire si 40 rue Pasteur, 59110 la Madeleine ;

LEQUEL M'EXPOSE :

Qu'il poursuit la saisie immobilière de biens appartenant à **la SAS ****, société par actions simplifiée au capital de 3 000.00 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° **, dont le siège social est sis Centre Tertiaire Mercure, 445 boulevard Gambetta, 59200 TOURCOING,

EN VERTU DE :

Une ordonnance sur requête rendue le 13 janvier 2026 par Monsieur Jérôme MILCENT, agissant en qualité de Juge Commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS ** société par actions simplifiée au capital de 3 000.00 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° **, dont le siège social est sis Centre Tertiaire Mercure, 445 boulevard Gambetta, 59200 TOURCOING ; ladite ordonnance étant rendue suite à une requête déposée par la ** prise en la personne de Maître ** Liquidateur Judiciaire, ayant Etude sise ** 59290 WASQUEHAL ;



Des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce et des dispositions des articles R 642-22 et suivants du même code et notamment des dispositions des articles R642-22 à R 642-29 et R642-36-1 à R 642-37-1 du code de commerce ;

Qu'il convient de procéder à la description des biens immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SAS **, dans un ensemble immobilier dénommé « Centre Tertiaire Mercure », soumis au régime de la copropriété situé à TOURCOING (59200), 445 boulevard Gambetta, et par extension sur la commune de Roubaix (59100) quai de Gravelines et boulevard de la République,

SATISFAISANT A CETTE DEMANDE

Je, Maître Fabienne GLORIEUX, Commissaire de Justice associée, membre de la SELARL MERLAND GLORIEUX - COMMISSAIRES DE JUSTICE, titulaire d'un office de Commissaires de Justice, 58, Avenue du peuple Belge à Lille, soussignée,

JE ME SUIS RENDUE CE JOUR :

Au Centre Tertiaire Mercure, également dénommé « Tour Mercure » situé à TOURCOING (59200), 445 boulevard Gambetta, et par extension sur la commune de Roubaix (59100) quai de Gravelines et boulevard de la République,

Et dans les conditions exposées dans le procès-verbal intitulé « observations générales », ai procédé aux constatations suivantes concernant l'ARTICLE 14.

Suivant certificat de mesurage établi par la Société AXIMO, et joint au présent procès-verbal, la surface de cet article est de : 428.79 m².



ARTICLE 14

11 ème étage : aile côté bd Gambetta : lots 449 à 464

Côté intérieur : lots 449 à 451

Division en plusieurs bureaux :

1° bureau :

3 portes d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

13 fenêtres sur extérieur. Une vitre fixe latérale.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.





2° bureau :

Une porte d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

2 fenêtres sur extérieur.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.





Côté intérieur : lots 452 à 455

Division en plusieurs bureaux :

1° bureau :

Une porte d'accès depuis le couloir de circulation.



Radiateurs.

4 fenêtres sur extérieur.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple imitation parquet.



2° bureau :

deux portes d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

3 fenêtres sur extérieur.



Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple imitation parquet.



3° bureau :

une porte d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

3 fenêtres sur extérieur.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.





4° bureau :

trois portes d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

7 fenêtres sur extérieur. Une vitre fixe latérale.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.



Côté extérieur : lots 456 à 464

Division en plusieurs bureaux :

1° bureau :

4 portes d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

14 fenêtres sur extérieur. Une vitre fixe latérale.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.



Sol en revêtement souple.

A droite, une paroi murale pour partie vitrée donne sur le bureau mitoyen.



2° bureau :

1 porte d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

3 fenêtres sur extérieur.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.



A droite, une paroi murale pour partie vitrée donne sur le bureau mitoyen.



3° bureau :

1 porte d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

2 fenêtres sur extérieur.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.



A droite, une paroi murale pour partie vitrée donne sur le bureau mitoyen.



4° bureau :

4 portes d'accès depuis le couloir de circulation.

Radiateurs.

12 fenêtres sur extérieur. Une vitre fixe latérale.

Faux-plafond en dalles sur armatures avec points lumineux.

Sol en revêtement souple.

A droite, une paroi murale pour partie vitrée donne sur le bureau mitoyen.





Des photographies prises pendant mes opérations sont insérées dans le présent procès-verbal dont je signe chaque page.

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.



COUT :

Code	Ordre	Libelé	Montant H.T.	MTVA	Montant Exo.	Montant T.T.C.
DRFX	1	Emol. Art R444-3	221,36	44,27		265,63
TRANS	2	Transp. Art A.444	9,40	1,88		11,28
TF	3	T.F. Art 302 bis Y				
Somme			230,76	46,15	0,00	276,91

Acte équitabléa la charge Débitéur

Le présent procès-verbal comporte 15 pages outre les annexes.

Fabienne GLORIEUX

Commissaire de Justice



CERTIFICAT DE SUPERFICIE

A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :	Article 14	Adresse :	445 boulevard Gambetta 59200 TOURCOING
Nombre de Pièces :		Propriété de:	6623 445 Boulevard Gambetta 59200 TOURCOING
Etage :	11 ème	Mission effectuée le :	24/02/2026
Numéro de lot :	449 à 464	Date de l'ordre de mission :	16/02/2026
Référence Cadastre :	BI 555 - et NP 61(Roubaix)	N° Dossier :	6623 6636 24.02.26 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à :

Total : 428,79 m²

(Quatre cent vingt-huit mètres carrés soixante-dix-neuf)

Commentaires : Néant

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface
Lots 449 à 451	11 ème	103,36 m ²
Lots 452 à 455	11 ème	111,88 m ²
Lots 456 à 464	11 ème	213,55 m ²
Total		428,79 m²


La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AXIMO Diagnostics qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à **CYSOING**, le **03/03/2026**

Le Technicien :

victor DESBUISSON


AXIMO DIAGNOSTICS
237, rue Nationale 59800 Lille
RCS Lille 491 206 751

Nom du responsable :
DESBUISSON Jacques

DOCUMENTS ANNEXES

Croquis Article 14

